

Fuente de alimentacin Chieftec GPA-700S

un buen modelo, me gust Trabaja durante ocho aos sin ninguna queja. Saqui Athlone de 95 vatios y vidyahu, que tambien consume 230 vatios. Y Athlone overclockeado de 3 a 3,5 GHz. Ahora se retir al montaje en el Ryzen Z 3200G, sin un discreto vivir otros 10 aos.

modelo habitual, nada especial G.O.V.N.O una pena por el fabricante modelo habitual Estaba cansado del aumento de ruido emitido por la unidad del sistema durante los juegos. Los experimentos han demostrado que con el aumento de la carga, la fuente de alimentacin hace ms ruido. Hubo una oportunidad de probar varias fuentes de alimentacin. Sin mayor carga, todos estn en silencio y luego comienza la diferencia. Chieftec es el ms silencioso.

Mal modelo Tan pronto como la vlvula "se agriet", inmediatamente verifique los voltajes. a 12 V AIDA mostr - pequeos "zigzags", el probador - de 12.14 a 12.16 a 5 V - exactamente 5.13 VV en general no qued satisfecho. Esta firma es elogiada, pero me encontr con una copia sucia. No lo volver a tomar! Hace un mes le hice lo mismo al cliente, pero inmediatamente se neg a trabajar lo cambiaron por Zalman en garanta. Nunca he tenido ningn problema con Zalman.

gran modelo Lo he estado usando durante ms de 5 aos. En promedio, funciona de 15 a 20 horas al da

Puedes y debes tomarlo Digas lo que digas, la fuente de alimentacin de una PC juega un papel crucial, y el GPA 500S8 es un dispositivo bueno y confiable compaero. Con tales parmetros, sera posible tomar una fuente de alimentacin ms barata, pero craneo, cuando use una PC con SSD y esta unidad, ya no tomar modelos dudosos, ya que la marca Chieftec es muy confiable. Y en cuanto a las longitudes de los cables, result que es necesario aclarar y verificar de antemano para que todo encaje.

excelente modelo Estaba cansado del aumento de ruido emitido por la unidad del sistema durante juegos. Los experimentos han demostrado que con el aumento de la carga, la fuente de alimentacin hace ms ruido. Hubo una oportunidad de probar varias fuentes de alimentacin. Sin mayor carga, todos estn en silencio y luego comienza la diferencia. Chieftec es el ms silencioso.

excelente modelo No caus ninguna queja durante el funcionamiento.

buen modelo Fuente de alimentacin econmica de calidad

mal modelo Desplegando una mirada a Corsairs y Sisoniki. Adems de refrigeradores.

psimo modelo cambiado a un modelo similar de otro fabricante - silencio.

excelente modelo compr para reemplazar (para un sistema con pentium4) ipower300w que haba cumplido su proposito. Cuesta ~900 rublos. Hace frente a su tarea a la perfeccion. An as, una eficiencia de 80+ sera la mejor opcion en su segmento.

un buen modelo Tena una fuente de alimentacin, si crees lo que est escrito en l - 500W de su potencia, pero, por desgracia, estaba caliente (y caliente en el caso antiguo), adems, era el elemento ms ruidoso del sistema. Decid reemplazarlo, eleg este modelo, es ms silencioso y ms fro, pero primero, el ventilador se est agrietando. No s qu tipo de desgracia, compr un estuche, los estuches se agrietan, compr mocos, tambien se agrieta, pero nunca me haba encontrado con esto antes. Tambin cables cortos. Falta como un centmetro el cable de alimentacin de la OCU (todava no entiendo cmo podra conectarlo), falta como medio centmetro el cable de la placa base para pasarlo por la pared derecha. Pero la potencia de la GPU es demasiado larga. Tambin hay solo 1 lnea de cuatro pines (que es ideal). Los conectores de alimentacion sata estan girados para que el cable deba ir desde arriba. En general, aparte del crujido del secador de pelo (que aunque cruje se ha vuelto mas silencioso en la unidad del sistema)

funciono super, luego decidi para tomar una nueva placa base y un porcentaje y una caja, result que el cable no lleg al conector de alimentacin, por lo que tambien es de 4 pines, pero necesita 8. Por lo tanto, observe cuidadosamente la presencia de los conectores necesarios al comprar y mantener tenga en cuenta: el cable no ser suficiente si lo instala en una caja grande donde la fuente de alimentacin se encuentra en la parte inferior. Tom reemplazar otro chieftek con cables desmontables dos veces ms caros y ms potentes. Internet y cine. Tom una fuente de alimentacin de 400 vatios especificamente para que fuera suficiente con un margen. Trabaj durante una semana y la computadora comenz a fallar en una pantalla azul al cargar y trabajar. Durante mucho tiempo no pude entender qu pasaba, verifiqu todo lo que era posible en la computadora. Saqu una antigua fuente de alimentacin de 350 W de la despensa, y he aqu! - La computadora funcion sin problemas! Est claro que as fue. Lo entregu en garanta Lo del cable de alimentacin. Si el caso es con la posicion inferior de la fuente de alimentacin y la placa base es ATX, entonces el cable de alimentacin para el procesador ser literalmente un tramo.

Una buena fuente de alimentacin, pero las fallas pueden causar cables estirados.

mal modelo Al mismo tiempo, se compraron 2 computadoras con tales bloques. La configuracin es poco exigente en trminos de potencia: i3, vidik-insert, un tornillo, unidad de DVD. Trabajamos con el UPS CyberPower Value 600. Una unidad muri recientemente despues de trabajar durante poco ms de 13 meses, es decir, un mes despues del final de la garanta.

buen modelo Si no fuera por los cables cortos, entonces el precio no habra sido por l. Las computadoras de todos se reiniciaron excepto la ma (sin UPS!)