

RAM Crucial CT8G3ERSLD8160B

excelente modelo Me ayud mucho cuando me sent en Intel HD Graphics. No hubo problemas.

excelente modelo Lo compr hace 3 aos, durante este periodo no hubo ni una sola queja sobre la memoria, ni un solo bsod. Es hora de actualizar, comprar 1 plato ms.

gran modelo Tom 4 mdulos, no hay problema

gran modelo Gran barra para configurar y olvidar.

excelente modelo Memtest configurado para la noche, no se detect ni un solo error durante la noche. Funciona en la madre Gigabyte GA-C1037UN-EU en modo 24/7. El vuelo es normal. Lo tom 700 rublos ms barato de lo que se ofrece ahora, pero creo que tomar la misma segunda barra, ya que los anlogos son algo ms caros

buen modelo Quiza obtuve una mala copia. Pero como no voy a hacer overclock, todo me queda bien

buen modelo Funciona perfectamente en ASRock B85 Pro4, chipset Intel B85, procesador G3220. Todo se determin automticamente en el inicio, los tiempos, etc., a pesar de que la frecuencia base de la barra es de 1600 MHz y el procesador solo entiende hasta 1333. En SPD, la cuarta posicin es JEDEC Crucial: la marca propia de Micron, la ms grande. fabricante de memorias A diferencia de otros proveedores que compran la misma memoria y esculpen su propia marca, estos venden lo que producen ellos mismos :) El precio, por desgracia, ha subido ltimamente, pero es todo incluido

gran modelo Cuando se instala en la placa base Asrock 970 Extreme3, la frecuencia se puso automticamente en 1600, la cambi a 1866 en BIOS, dej todos los tiempos en automtico, no jugar con ellos por ahora. Procesador AMD FX 4300. La lista de compatibilidad de Asrock 970 Extreme3 no enumera estos mdulos, pero esto es algo comn. Pero funciona. Recomendando.

excelente modelo Reconstru la computadora ms seriamente. con esta placa y vidyuh 2GB Geforce 610 arrastra todo en cualquier configuracin. Pronto pondr un par ms de estos en la bestia. En general, el tablero es bueno, teniendo en cuenta que la frecuencia es 1333. Aconsejo a todos.)

modelo terrible Tom tres barras de este tipo. Cada uno de ellos normalmente funciona solo en cualquiera de los canales, juntos (una barra en cada canal) obtenemos una falla en la ltima versin de BIOS Intel S5520SCR.