

Amoladora Metabo W 9-125 600376010

gran modelo, me gust mucho

mal modelos, la escoria es ms corta. Las Makitas son mejores. S, y ms barato. Lo nico que no tendr a tal potencia es un embrague protector. Interskol es incluso ms barato, muy probablemente solo en el rea de Metaba, o tal vez los nuevos modelos sean mejores.

mal modeloHe estado trabajando con este molinillo durante ms de un ao. El principal inconveniente, que anula todas las ventajas posibles, es la repugnante proteccin contra el polvo. Despus de un trabajo bastante corto, el botn de inicio se muestra: todo tipo de basura se mete instantneamente debajo de l, y de tal manera que tiene que sacar el enchufe del tomacorriente. Naturalmente, nadie considera que la reparacin de un botn sea una garanta y es ms barato escupir en la garanta y repararlo usted mismo. Las escobillas se desgastan con una fuerza terrible, bueno, las escobillas no se pueden trabajar en seis meses, pero resulta fuera sucede. Desde que escupi en la garanta, Luego subi adentro para ver qu haba all y cmo. Me sorprendieron mucho los engranajes casi secos y el hecho de que no hay soporte de estator. Esto es generalmente una especie de tontera. La herramienta es barata, a pesar de un precio decente.

modelo habitualLa amoladora es ruidosa, es agotador trabajar sin auriculares. Muy mala proteccin contra el polvo. En ladrillo y pizarra plana, el botn de inicio se obstruye instantneamente. La ubicacin, por cierto, es inconveniente. El volante para establecer la velocidad mxima tambin sobresale de la caja, es fcil engancharlo y derribar la instalacin. La estabilizacin de las revoluciones acta de alguna manera extraa, inestable. Solo un modelo sorprendentemente fallido de una marca famosa, no me lo esperaba.

un buen modeloEn general, estoy satisfecho con la compra, es una pena que lo tom sin estuche a veces no hay donde poner varios equipos

excelente modeloLa foto no se corresponde con la realidad!!! Amoladora alemana, Potente! Todo es intuitivamente claro. Configuracin rpida de la cubierta, reemplazo rpido del disco. Excelente calidad de construccin, todo es muy simple y slido. La cort hormign armado con piedra. Pero el disco tampoco es barato.