

Amoladora Metabo WEV 15-125 Quick 600468000

modelo convencional En la caja de cambios, el segundo cojinete es un cojinete de agujas, lo cual es bueno por un lado, pero por otro lado, cuando se desgasta, el eje del engranaje (debajo de este cojinete) también se desgasta. En cuanto a la calidad, si Metabo no te defrauda, habrá que hacerlo muy pronto.