

Capota Pyramida TL 50 WH

Lo que necesita para una cocina pequeñaLa campana funciona decentemente y su dinero vale completamente la pena. Si realmente no quiere olores, y no solo una decoración en la pared, tome una campana con una capacidad de al menos 700 metros cúbicos por hora. Bueno, por supuesto, cuente el rea. Juzgo por mi cocina de 11 m². El color es un asunto personal para todos. Ped acero inoxidable solo porque la caldera doble y el microondas están hechos de l. Pero en términos de practicidad, probablemente sea mejor usar metal pintado.

Un modelo decente y ordenadoTL 50 IV est bien ensamblado, el color marfil parece nuevo. Todo el cuerpo estaba escondido en un gabinete, solo quedaba a la vista el tabln de salida y los filtros. Una opción genial cuando no quieres amontonarte sobre la estufa. No hay quejas sobre el trabajo de velocidades, ambos tiran bastante bien. Lavo mis filtros a medida que se ensucian, nunca soy perezoso, de lo contrario se vuelven amarillos.

Me enamor enseguida de este modelo TL 50 WH, eso es lo que necesitas para una cocina luminosa. El cap del casillero solo da un tabln con la pirmide de inscripción. Fro, cocino, apago el filtro, el olor desaparece bastante rpido y el vapor entra en la tubera. Ahora no me arrastro cerca de las paredes y todos los domingos no lavo el techo de grasa. Estoy 100% satisfecho con l.

excelente modelo, me gust muchoFunciona correctamente desde hace 4 aos. Como encendimos nuestra campana despues de la instalacin hace cuatro aos, todava prcticamente no se apaga. Familia de cinco. As que tienes que cocinar casi todo el da. El cap hace frente a tales giros. El vapor se va, el olor est detrs. En términos de componentes, accesorios, todo sigue siendo nativo. Ni siquiera cambiaron la bombilla Super

Una de las empotradas ms compactasEn nuestra cocina no haba tantas opciones para la ubicacin de la campana. Ni el diseo abovedado, ni en forma de T, ni el diseo inclinado de moda eran categóricamente adecuados, ya que para esto fue necesario abandonar uno de los gabinetes. El problema se resolvi eligiendo una campana integrada en la parte inferior del gabinete. Al mismo tiempo, no ocupa mucho espacio y se conserva parte del espacio interno del gabinete.

La campana de trilla llena de ruido es poco realista, ya que los rotores están hechos de plstico de yeso y cuando se calienta del aire caliente, el estrpito es irreal! la campana se encuentra a 85 cm de la estufa y nunca se ha encendido con quemadores sin vajilla. As que saquen sus propias conclusiones, damas y caballeros :))))))

revis un montn de telescopios de diferentes compaas. Pero la eleccin an se detuvo en PYRAMIDA TL 50. Ha valido la pena un ao y medio. Ni un poco lo siento. Y segn datos externos e indicadores funcionales, es simplemente una opción ideal ni el diseo inclinado de moda era categóricamente adecuado, ya que para esto fue necesario abandonar uno de los gabinetes. El problema se resolvi

eligiendo una campana integrada en la parte inferior del gabinete. Al mismo tiempo, no ocupa mucho espacio y se conserva parte del espacio interno del gabinete.

La campana de trilla llena de ruido es poco realista, ya que los rotores estn hechos de plstico de yeso y cuando se calienta del aire caliente, el estrpito es irreal! la campana se encuentra a 85 cm de la estufa y nunca se ha encendido con quemadores sin vajilla. As que saquen sus propias conclusiones, damas y caballeros :))))))

revis un montn de telescopios de diferentes compaas. Pero la eleccin an se detuvo en PYRAMIDA TL 50. Ha valido la pena un ao y medio. Ni un poco lo siento. Y segn datos externos e indicadores funcionales, es simplemente una opcin ideal ni el diseo inclinado de moda era categoricamente adecuado, ya que para esto fue necesario abandonar uno de los gabinetes. El problema se resolvi eligiendo una campana integrada en la parte inferior del gabinete. Al mismo tiempo, no ocupa mucho espacio y se conserva parte del espacio interno del gabinete.

La campana de trilla llena de ruido es poco realista, ya que los rotores estn hechos de plstico de yeso y cuando se calienta del aire caliente, el estrpito es irreal! la campana se encuentra a 85 cm de la estufa y nunca se ha encendido con quemadores sin vajilla. As que saquen sus propias conclusiones, damas y caballeros :))))))

revis un montn de telescopios de diferentes compaas. Pero la eleccin an se detuvo en PYRAMIDA TL 50. Ha valido la pena un ao y medio. Ni un poco lo siento. Y segn datos externos e indicadores funcionales, es simplemente una opcin ideal ya que para ello fue necesario abandonar uno de los armarios. El problema se resolvi eligiendo una campana integrada en la parte inferior del gabinete. Al mismo tiempo, no ocupa mucho espacio y se conserva parte del espacio interno del gabinete.

La campana de trilla llena de ruido es poco realista, ya que los rotores estn hechos de plstico de yeso y cuando se calienta del aire caliente, el estrpito es irreal! la campana se encuentra a 85 cm de la estufa y nunca se ha encendido con quemadores sin vajilla. As que saquen sus propias conclusiones, damas y caballeros :))))))

revis un montn de telescopios de diferentes compaas. Pero la eleccin an se detuvo en PYRAMIDA TL 50. Ha valido la pena un ao y medio. Ni un poco lo siento. Y segn datos externos e indicadores funcionales, es simplemente una opcin ideal ya que para ello fue necesario abandonar uno de los armarios. El problema se resolvi eligiendo una campana integrada en la parte inferior del gabinete. Al mismo tiempo, no ocupa mucho espacio y se conserva parte del espacio interno del gabinete.

La campana de trilla llena de ruido es poco realista, ya que los rotores estn hechos de plstico de yeso y cuando se calienta del aire caliente, el estrpito es irreal! la campana se encuentra a 85 cm de la estufa y nunca se ha encendido con quemadores sin vajilla. As que saquen sus propias conclusiones, damas y caballeros :))))))

revis un montn de telescopios de diferentes compaas. Pero la eleccin an se detuvo en PYRAMIDA TL 50. Ha valido la pena un ao y medio. Ni un poco lo siento. Y segn datos externos e indicadores

funcionales, es simplemente una opción ideal. Al mismo tiempo, no ocupa mucho espacio y se conserva parte del espacio interno del gabinete.

La campana de trilla llena de ruido es poco realista, ya que los rotores están hechos de plástico de yeso y cuando se calienta del aire caliente, el estrépito es irreal! la campana se encuentra a 85 cm de la estufa y nunca se ha encendido con quemadores sin vajilla. Así que saquen sus propias conclusiones, damas y caballeros :))))))