

Aire acondicionado Hitachi RAS-10JH2/RAC-10JH2

buen modelo Panqueque Yandex! Tenga cuidado al elegir la sección transversal del cable de cableado! !!! (1475 vatios, a 230 voltios) - Declarado aquí, en Yandex, Consumo de energía al enfriar 580 W - Todavía no lo sé! Comprubalo!

gran modelo Dos acondicionadores de aire han estado funcionando durante aproximadamente 3 años. Hacen muy bien su trabajo. Se enfrían rápidamente, funcionan silenciosamente a velocidad mínima, puedes dormir cómodamente. El aire acondicionado tiene una apariencia agradable. El inserto verde debajo del vidrio se ve lindo Como se prometió, la calefacción funciona a -15. Lo enciendo cuando la temperatura era más o menos la misma afuera, no me gusta la ventilación forzada. No hay sentido de ella. El diámetro de la manguera de ventilación es pequeño, incluso a la máxima velocidad de funcionamiento, entra más aire fresco a través de una ventana ligeramente entreabierta que a través de un acondicionador de aire. El ventilador de suministro es mucho más ruidoso que el propio acondicionador de aire. No puedes dormir ni siquiera en el modo más lento y no es agradable estar en la habitación. La ventilación no funciona con el aire acondicionado. No funciona para enfriar el aire de la calle, como en un automóvil. Y en +5, la automatización inteligente apaga la ventilación. Y a una temperatura más alta, no es particularmente necesario: aquí ya enciende el aire acondicionado.

un buen modelo el aire acondicionado es bastante aceptable para el hogar, ha estado funcionando durante 2 años, satisfecha

ya mi segundo mismo aire acondicionado, cambié de apartamento y compré otro igual

Como resultado, tengo 15m² en mi habitación. se apaga con frecuencia. La suavidad (pasos) del inversor definitivamente no es suficiente. Todos los que escriben que la unidad exterior es ruidosa para aquellos que probablemente estén instalados en una pared delgada (por ejemplo, un balcón) y se escuchan vibraciones / zumbidos a través de ella. tenerlo con uno. TODAS las unidades exteriores de los acondicionadores de aire modernos son prácticamente silenciosas, pero esta todavía tiene vibraciones que se propagan a lo largo de la pared durante su funcionamiento. Por ejemplo, el segundo que cuelga en mi pared de carga (gruesa) es casi silencioso incluso en modo de calefacción, y el primero que está conectado a una pared delgada de balcón: hay un zumbido cuando funciona al máximo (por ejemplo, cuando está encendido). LG entregó esa unidad exterior generalmente silenciosa a mis padres, pero estoy muy decepcionado con Hitachi, incluso los soportes de vibración no ayudaron mucho. tiene un ventilador independiente para esta función y es más ruidoso que el principal, por lo que por la noche lo más probable es que no tengas que conformarte con esta función. A la primera velocidad (de tres) de esta función, el ruido no es muy fuerte. Bueno, o un daikin para 71k, que es poco probable que tenga tal inconveniente. S, y por la ventilación de suministro, no esperaba que me soplara aire fresco de la calle, para mí esta función es solo para que mi cabeza no duela por falta de oxígeno y por no ventilar. El diseño de la unidad interior es algo entre excelente y una pieza de plástico, salvada por un vidrio transparente de color

verdoso mate en toda su longitud con un logo cromado de Hitachi. Si vieras la seccion transversal del tubo y el ventilador de suministro, me entenderas. El suministro es ineficaz! Podemos decir que simplemente no existe. Un poco de, es extremadamente ruidoso y no es realista encenderlo por la noche. Por lo tanto, durante todo el verano mantuve las ventanas abiertas para ventilar, sin embargo, el condominio cumple su funcion principal a la perfeccion. 20 metros cuadrados enfra a la velocidad ms baja del ventilador y la temperatura establecida de 24 grados. El nivel de ruido es muy bajo, casi inaudible. Por supuesto, a bajas velocidades del ventilador. Absolutamente no interfiere con el sueo por la noche. La unidad exterior es casi inaudible, a pesar de que est directamente debajo de la ventana y las ventanas estn abiertas. Es cierto, mis paredes son de ladrillo y gruesas. Hay un milln de funciones, pero en realidad solo usas una: refrigeracin :) El resto tambien es marketing, por lo que pagamos de ms. Hubo un problema, dej de enfriar despues de un ao de uso. Result que la presin de fren en el sistema haba disminuido. Y result que no todos los maestros saben cuanto debera ser. Y debe haber unas 8 atmsferas a una temperatura ambiente de 20 grados. En general, el aire acondicionado es normal, pero el precio es elevadísimo. Lo compr por unos 45 tr. Creo que si comprara un LG por 15 mil, funcionara igual de bien.

mal modelo No recomiendo comprar el aire acondicionado Hitachi RAS-10JH4 / RAC-10JH4 a nuevos clientes. Acerca de comprar lament este modelo. Suministro / escape para espectculo. A juzgar por las reseas, no todos tienen problemas con la electrónica, cualquiera que tenga suerte. Aparentemente no es muy bueno para mi ----- Actualizar despues de 3 das ----- Se resolvi el problema con el sensor. Apague el suministro/escape en la unidad interior con un interruptor de palanca (posicin izquierda del interruptor de palanca). Para siempre, este modelo debe retirarse de la produccion y las ventas. Este es un gran problema, lo que niega el uso de la entrada de aire. Segn el departamento de servicio, debido a este canal de entrada de aire, se forma demasiado moho en el ventilador.

buen modelo Escribo solo para futuros compradores. Lo puse en la cocina para el suministro y escape. As que el ruido no es importante. Pero si alguien quiere instalarlo en el dormitorio, tenga en cuenta que el suministro es realmente ruidoso, un zumbido monoto. Incluso en primera marcha. yo no dormiria El condominio en s es silencioso.

un excelente modelo Lo tom por consejo de mis amigos en la tienda KLIM-ART (una buena tienda, me gust especialmente la entrega gratuita), la calidad del El aire acondicionado en s mismo tambien estaba satisfecho (japones), si no fuera por su ruido molesto, entonces lo llamara el mejor acondicionador de aire. ventanas :) Una semana de operacin En principio, me advirtieron que la entrada sera dbil, pero no esperaba que fuera tanto. Adems, no funcionar para usarlo en invierno: hay restricciones, las automticas estn vigilando. Es posible solo en verano y otoo: la diferencia de temperatura entre el exterior y el interior no supera los grados 7. En principio, se necesita principalmente en verano, pero estas no son todas sus deficiencias. Es muy ruidoso, incluido el modo ms dbil, en el que apenas sopla nada, pero puedes quedarte dormido. :) Es mucho ms ruidoso que el ventilador principal y el flujo es peor. Su control est mal implementado: con el 1er botn seleccionas 3 intensidades de escape, 3 entradas y apagas. La reaccion del aire acondicionado al control no est del todo clara, pero quizs necesites acostumbrarte. Las deficiencias descritas le impidieron llegar a ser excelente, pero aqu es una cuestin de gustos y hbitos. Dir una cosa con

seguridad: lo elegí debido a la función de ventilación forzada (Air Exchanger), y de momento estoy completamente decepcionado con él. Se necesita con poca frecuencia y es demasiado débil para el intercambio de aire. ACTUALIZACIÓN: al final del segundo año, actualizo: pongo 5 estrellas. El modo de suministro no se usa, demasiado ruidoso y débil. Muy bueno en una noche calurosa: usted establece la temperatura y el flujo de aire mínimo, mantiene perfectamente el microclima y es casi inaudible. Si no duermes justo debajo de él, no te resfrías, su mando a distancia es realmente incómodo. Como resultado, se utilizan las teclas de encendido / apagado, modo, velocidad, temperatura. Todo. También calienta perfectamente. En temporada baja, ahorra: no se necesita el calentador. No hay suficientes persianas laterales giratorias (solo se instalan a mano, pero pueden girar hacia arriba y hacia abajo automáticamente). Resumen: un excelente condominio. Pero es mejor buscar un modelo similar sin suministro no tiene sentido pagar de más por él.

un buen modelo Impresiones de 2 semanas de funcionamiento Funciona en una habitación de unos 17 m²., volumen de aproximadamente 50 m³ PC en constante funcionamiento, lado sur, ventana de tamaño mediano Parece haber un efecto de la afluencia (o en el nivel de placebo?) - no hay un deseo urgente de levantarse y abrir la ventana de vez en cuando, pero la puerta interior generalmente no se cierra, por lo que se viola la pureza del experimento, la campana hace ruido (el motor de la bomba zumba, el aire silba en la ondulación), no distrae del trabajo a velocidades mínimas y medias, pero no pondrá ese aire acondicionado en el dormitorio por nada. Si no enciende el suministro / escape, la unidad interior es muy silenciosa, lógica de control conveniente desde el control remoto. No hay luz de fondo en el control remoto, lo que será un gran inconveniente para un dormitorio. unidad exterior, por el contrario, hace ruido no menos que el viejo Midea nueve sin inversor, un año después se colocan arandelas de goma en los soportes debajo de él: el zumbido resonante a ciertas velocidades del compresor ha disminuido considerablemente. PD El fabricante no escribe en ninguna parte cuántos metros cúbicos. m por hora bombea hacia adentro / bombea hacia afuera el flujo de entrada y salida de este acondicionador de aire. tal intriga de marketing. Es comprensible por qué, a través de un tubo de una pulgada, estos valores serían "vergonzosos" y no alcanzarían los estándares para submarinos y lugares de detención. Pero en la práctica, el efecto se siente, cuando se sirve, se crea una cierta contrapresión en la habitación adyacente a la cocina: los olores de la cocina no llegan a la habitación. PS2 Ha pasado un año, puedo agregar a lo anterior que la lógica del control de temperatura se está volviendo loca: se enfría adecuadamente solo cuando hace mucho calor afuera. en otros casos, en una configuración de 16 a 21 en una habitación cerrada, el termómetro resulta 23-34, no siempre responde adecuadamente al control remoto, el reinicio no ayuda, se mide la presión de fren - normal Y de nuevo PD Después de varios días muy calurosos, el acondicionador de aire de repente recobra el sentido y comienza a enfriar la habitación de manera suave y adecuada. Estoy empezando a tenerle miedo - parece que se considera más inteligente que yo.

gran modelo

gran modelo Empecé a usarlo, muy satisfecho. Funciona muy silenciosamente, no puedes escucharlo en absoluto por la noche. Al mismo tiempo, el clima en la habitación es muy cómodo. Pusimos la temperatura a 24 grados, la puerta del pasillo estaba abierta, incluso allí se volvió más cómodo. Elegí el

aire acondicionado basndome en las opiniones de los clientes y no me arrepiento. Recomendando.

excelente modelo Quera este modelo precisamente por la afluencia. Lo que escriben es una MIERDA ruidosa.... Cuando est debajo de las ventanas de Russian Railways, solo susurra) Potente, genial, s saludable. Un montn de filtros. Con los modos, s, sufr un poco hasta que entend exactamente cmo entrar en la habitacin (suministro) y cmo salir de la habitacin (escape). Pero lo descubr rpidamente. Sin ruidos crepitantes ni nada ms. Calidad de construccin, ok. bien, ESTOY SATISFECHO!

excelente modelo cuesta un bloque superficie habitable 39 + cocina con bao 10 m². habitaciones contiguas + demolieron parcialmente la pared en el pasillo. Resulta un cuadrado tan comn. Se enfr bastante rpido y tambin se calienta. En general, no te cansars de esperar el efecto deseado, aunque esta zona requiere ms potencia. Instalacin muy costosa de su orden de 20,000 rublos. Lo que escriben en general sobre hitachi no corresponde. Mentiras! Tmalo y no te arrepentirs. El diseo es mejor que el de Daikin, Toshiba, Mitsubishi. La calidad del plstico es alta y no se agrieta. En invierno, puede usar calefaccin hasta - 5 en la calle.

gran modelo Conducto de aire de suministro y escape (a) dia.25*200 (b) dia.20*700 Dimetro no menor! En mi caso se instalaron 2 mangueras para drenar el condensado. Abriendo el pasaporte, le el verdadero diam. manguera para el sistema de suministro y escape, insisti en reemplazar 1 manguera a tiempo. La falta de atencin de un especialista podra reducir el funcionamiento eficiente del sistema de suministro y escape, pero est claro que todas las personas estn equivocadas.

) esto supuestamente confiable La tcnica japonesa se descompuso despus de 3 meses de trabajo, el compresor se descompuso. Muri durante mucho tiempo, al principio empez a apagarse cuando intentaba encender el compresor con la Impara de polucin parpadeando tres veces (despus de varios reinicios a veces arrancaba normalmente, pero al rato se volva a apagar). Finalmente, fue a reparacin de garanta donde estuvo reparado por casi 2 meses (Nimal). Decepcionado, comprar equipo chino barato.

mal modelo Probablemente debera haber comprado Daikin. Aunque ya no estoy seguro de nada.