

SAI FSP FP 1000

modelo regularFuncion bien. Estuve 5 minutos\nno lo intent de nuevo\sistema con PSU-1000w.Monitor BENQ- 21". 6 unidades externas de 2 TB cada una. En un buen momento, cuando se cort la electricidad, result que no funcionaba. Aunque en apariencia no se expres de ninguna manera. Al desmontar, result que una batera muestra 5 V en lugar de 12 V. Y el segundo 11 V. Las bateras cuestan 2000 tr.

gran modeloHay 4 salidas de batera en la parte posterior. Ordenador conectado (600v, i7 3820, 660ti, 2*2TB+500gb+ssd) + monitor 2*23inch + router. Despues de la primera acumulacin de carga, estuve de pie durante un poco ms de 20 minutos. No s cmo ser en el futuro, pero ahora se lo recomiendo a todo el mundo.