

Reloj Orient EM75002D

buen modelo Llevo un año usándolo, si uno o dos días no lo usas, puedes llegar a parar el reloj, hay que cuidarlo. El movimiento manual activo a largo plazo con el fin de enrollar aumenta considerablemente la tasa diaria promedio, si hay pausas en la operación, es recomendable tener una máquina para la automatización del bobinado. El diseño de la pulsera deja mucho que desear, muy minimalista. Y así, el reloj es un slide cuatro, pero en los precios posteriores a la crisis, en mi humilde opinión, un poco caro.

modelo habitual No es el intento más exitoso de Orient de crear un controlador barato en el poder de Rolex Submariner. El brazalete fundido tiene los mismos eslabones en toda su longitud, por lo que los pernos que sujetan el brazalete son demasiado delgados y se rompen con una carga mayor. Como resultado, debe reemplazar el brazalete con una correa de cuero, caucho o textil, lo cual hice. O cambie o rehaga el brazalete por tachuelas más gruesas. Después de 2 años, la rosca de la corona atornillada estaba desgastada. Las reparaciones cuestan dinero y esperan la entrega de piezas de repuesto de Japn. Conclusión, al principio parecía slide, el reloj no se justificaba.

modelo regular En general, no es un mal reloj, si no fuera por el diseño fallido de la pulsera fundida. No es el mejor intento de Orientation de crear un buzo al estilo Rolex Submariner. La fuerza insuficiente del perno telescópico delgado conduce a su rotura y la posibilidad de perder el reloj. O reemplazando la pulsera por una correa de cuero, caucho, textil, como hice yo. O reemplazando un brazalete o alterando uno existente por tachuelas más gruesas Después de 2 años de uso, el hilo de la corona estaba desgastado. Se puede reparar, y esto es tiempo (pedir una pieza de repuesto de Japn) y dinero

modelo habitual El intento no del todo exitoso de Orient de crear un controlador económico en un brazalete roto. No hay quejas sobre el mecanismo y el cuerpo. El brazalete, aunque se ve un poco torpe, tampoco está mal en sí mismo, si no fuera por el enlace adjunto a la caja, es idéntico a todos los demás enlaces. Como resultado, tuve que usar un pasador telescópico demasiado delgado, que se dobla y se rompe. Si usa su reloj con cuidado, entonces todo está bien. De lo contrario, debe pensar en reemplazarlo con una correa de caucho/cuero/textil, lo cual tuve que hacer. O sobre reemplazar o actualizar el brazalete. Puedes hacer un agujero en el último eslabón y poner un montante más grueso. Aunque no es fácil hacer esto en casa sin el equipo adecuado, después de dos años de uso, la rosca de la cabeza roscada se murió. Y esta es una reparación sin garantía con la expectativa de repuestos durante los meses de 3. Conclusión, el reloj no estuvo a la altura de las expectativas. Precisión: hasta varios minutos al día

excelente modelo Excelente modelo económico para todos los días. El reloj no le teme al agua. Mira seriamente. Excelente elección

buen modelo A pesar de estas deficiencias, el modelo puede y debe tomarse. Soy muy exigente con

la apariencia del reloj. Compr al menos 10 horas de vida de esta empresa Ambos hombres y mujeres Haba suficientes otras empresas y pases fabricantes De mecanicos economicos Recomendando Orient o Seiko Y WR al menos 100 metros Y mejor que 200-300 m No uso menos de 100 metros desde la URSS Orient-s probado en muchos mares and oceans No me defraud

excelente modelo Los tengo desde hace poco ms de 3 meses. Solo impresiones positivas la precision de la tasa est al nivel de los cronmetros certificados del pas del queso, mi copia se ha acelerado desde +3 seg / da durante todo el tiempo. a la actual -2 seg./da. Cumplieron con el estndar COSC!))). Si te levantas, simplemente agtalo y listo, queridos. Su luz de fondo no es muy brillante, pero sin embargo se quema toda la noche, de hecho, ahora duermo en ellos y siempre puedo ver qu hora es (terriblemente conveniente).