

Ratn HP Z3200 Wireless Mouse

modelo terrible Hay ratones inalámbricos que funcionan con una sola batería AA durante mucho más tiempo y son mucho más confiables. Decid probar el producto de una marca de confianza, de lo que, de hecho, me arrepentí.

excelente modelo Compré un mouse HP z3200, manteniendo el presupuesto de 1000 rublos, que no puede sino alegrarse con nuestros precios. De las principales ventajas, puedo señalar que esta no es una marca china, su tamaño compacto y el hecho de que no hay una bandeja de batería debajo. En ratones anteriores, se rompa o se pierda! Aquí se quita la parte superior y al menos definitivamente no habrá problemas con la pérdida. También me gusta que, al igual que el mouse anterior, hay una función de suspensión y no tienes que encenderlo todo el tiempo, el mouse se duerme solo y solo necesitas presionar el botón para despertarlo.

Modelo normal Grado C más o menos

modelo deficiente Funcionó solo durante un mes, después de eso, la rueda comenzó a atascarse, el desplazamiento se ralentizó o se detuvo, era imposible desplazarse y ver la página normalmente, se volvió insostenible usar el mouse.

gran modelo comprado porque el diseño y el precio se ajustan, además de una marca confiable, también hay una computadora portátil hp y una impresora, funcionan perfectamente, por lo que la elección recayó en esta empresa, y no me arrepiento eso. El mouse funciona bien, el cursor golpea claramente el lugar correcto, los botones se presionan bien, en general, es lo más para trabajar. Lo compré hace un año y todavía funciona con la batería que viene con él. Y también estaba muy satisfecho con el indicador azul, en todas partes en su mayoría rojo molesto.

gran modelo En general, la compra justifica su dinero. Las baterías no se han descargado durante medio año, no hay errores.

mal modelo Una especie de horror. No ha pasado un mes desde que se rompió. Dijeron que era un matrimonio de fábrica. Pérdida de dinero, señores.

modelo terrible Nada especial. El ratón es como un ratón, si no fuera por la avería de la rueda después de una semana.