

Fraser Phiolent Professional MF3-1100E

Excelente modelo para aquellos que desean explorar todo tipo de desventajas de los enrutadores. La peor compra por el dinero.

Ambos modelos de Fiolent son horribles. El collar no se sostiene, se necesitan dos llaves para manipularlo, lo que es aún peor: es muy difícil establecer la profundidad, el diseño del elevador es extremadamente fallido, existe el riesgo de romper la abrazadera. Ya se rompió. Tienes que equilibrar entre el segundo es un movimiento vertical muy cerrado. Y lubricado ya, y roscado. De todos modos, presiones, presiones, apenas funciona. Un poco más fuerte, cae con un tirón, golpea el cortador. Llevo medio año trabajando, pero no consigo adaptarme al router.

modelo habitual En general, esto no es un router, sino un montón de problemas. Los problemas comienzan cada vez que "aprovecha" una herramienta milagrosa para que funcione. El primero es la sujeción del cortador. Fijar el cortador de forma segura la primera vez es algo al borde de la fantasía. Pero torcer el cuello con una pinza es tan fácil como pelar peras. E incluso si lograste arruinarlo, eso no es todo. A continuación, debe lubricar generosamente las guías, ya que el recorrido vertical es infernalmente difícil.

mal modelo Para sujetar el cortador, debe apretar la tuerca en el collar con toda la fuerza. La apertura también es un problema. Pero esto es basura, luego comienza un intento de bajarlo: debido a las guías desalineadas, se acua estpidamente y se sacude. En resumen, es simplemente imposible trabajar con ellos, el modelo es extremadamente fallido. Es estrictamente NO recomendado para comprar.

un excelente modelo, me gustó mucho para terminar la fresa, duro y manejable para robots con una sola mano. nada se ve comprometido por la macro central.

modelo habitual Trabaja en un Fiolent de este tipo con un cortador con una cola de 8 mm. Primero: su gran jamba es que la fijación de la profundidad de fresado se produce con gran tensión. La pinza de sujeción no sujeta bien la fresa y debe sujetarse hasta el límite máximo. Yo personalmente jodí el hilo. En segundo lugar: la fresa es muy incómoda en términos de estabilidad durante el funcionamiento. Definitivamente no quiero uno para mí, a pesar de que es relativamente económico.

modelo terrible El centro de servicio (Vavilova 39 Krasnoyarsk) guardó la herramienta durante 3 meses. Solicité a los propios fabricantes con un reclamo, pero el fabricante cobró una comisión y, al no ver la herramienta en vivo, decidí que la primera de las deficiencias anteriores (el cortador no se sujeta) no es un caso de garantía. Por lo tanto, no van a devolver el dinero,