

Humidificador Ballu UHB-205

No recomiendo comprar No recomiendo este humidificador de aire, después de una semana de uso comenzó a gotear, arruinó la cómoda. Al principio, todo fue perfecto, estaban contentos con las compras, pero luego comenzó a gotear como el infierno en medio de la noche.

Te lo puedes llevar Al precio por el que compré el Humidificador Ballu UHB-205, no esperaba mucho de él. Pero resultó ser en vano. Funciona silenciosamente y humedece bien una habitación de 20 m², pero no necesito más. Ruidoso no mucho. La duración real del trabajo es de 8-9 horas. Duermo cómodamente, respiro fácilmente. Creo que, si no hay requisitos muy estrictos para un humidificador, se puede tomar Ballu.

un modelo con fallas graves Compré este humidificador en marzo, estaba muy contento y hermoso e hidrata bien. Pero mi alegría no duró mucho. Después de 2 días, el indicador de tanque lleno comenzó a brillar en rojo (con 2 litros de agua adentro) y el humidificador dejó de funcionar. Pedí un producto de reemplazo en la tienda Rozetka, prometieron reemplazarlo, pero por alguna razón lo repararon. Después de la reparación, el humidificador funcionó durante 3 minutos, después de lo cual dejó de funcionar durante 5 horas. Después de la segunda reparación en garantía, no hubo cambios (el defecto seguía siendo el mismo). Volví a llamar al servicio de Rozetki con enojo pero educadamente, pedí por tercera vez que reemplazaran el producto, ya que no podían repararlo prometieron reemplazarlo. Reformado de nuevo. Dijeron: como el producto ya estaba en reparación, no se puede reemplazar (la pregunta es: ¿por qué lo reparan si pides un reemplazo la primera vez?) Después de la tercera reparación, salió agua, o humo, o vapor de la parte inferior del soporte del humidificador (desde abajo) a través de los cables sobre la mesa desprendida de la parte donde se encuentran los componentes electrónicos. Ahora: tengo miedo de encenderlo, creo que es poco probable que lo logre desde la toma de corriente. Encontré los contactos del fabricante, hablar con él. Se me acabaron los nervios... Después de esta experiencia, pedir productos en otras tiendas si Rosette no es responsable de su trabajo.

buen modelo, me gustó Si alguien más piensa que un humidificador es una cosa de poca utilidad, entonces le aconsejo que mida la humedad en el apartamento en invierno, cuando hace -10 grados y hace más frío afuera. Fueron las lecturas del higrómetro las que se convirtieron en la razón principal de la adquisición. Resultó que en la sala de estar solo había un 17% de humedad. Y esto a pesar de que para la salud de la nasofaringe es deseable respirar aire con una humedad del 60%. Se considera que un mínimo seguro es 40-45%, pero el 17% ya está más allá. Hay tantos humidificadores en los estantes virtuales de las tiendas en línea, eso es simplemente revelador. Le aconsejo que comience a buscar un dispositivo ultrasónico con control electrónico y un higrómetro incorporado. Uno de los requisitos más importantes era la capacidad de apagar la pantalla brillante, por la noche no puedo soportar las pantallas digitales que brillan intensamente. Esto afectó mucho mi reacción de búsqueda y, al final, compré este humidificador.

el modelo habitual la función de mantener la humedad es dudosa - en invierno, con la ventana abierta, trilla continuamente, con el mismo éxito, simplemente puede encender un modelo más barato

gran modelo Solo tengo que llevar la verdad a la gente. Compramos otro modelo Leberg LH-85 para una oficina de 100 m³. Duck este monstruo no cumple con su deber en absoluto. Si la habitación es grande. Pero poniendo el Leberg LH-85 al lado del lugar de trabajo, ni siquiera lo subí al 30%, solo hasta el 23% Y Ballu tranquilamente alcanzó este nivel. Habitación en el apartamento 11m². Ballu hidrata hasta un 50% en media hora! Ah es donde está el ganador! Y Leberg LH-85 solo pudo alcanzar el 32%! Hasta el 32% Carlos! Estas son pinzas, camaradas. Durante dos, tres horas, se acabó, hablo del Leberg LH-85, y solo el 32% recomiendo sin duda Balla.

buen modelo Mi tercer humidificador, ninguno gorgoteaba como eso! Debido a que el depósito está situado en altura, cada bulto es algo. Y dado que la capacidad de evaporación es muy pequeña debido a su tamaño, borbotea cada 5 minutos!

el modelo habitual el dispositivo hace frente a su tarea. Supervisa la humedad con un higrómetro independiente. Después de 4 días, las velocidades ya no estaban reguladas! esto es malo! ahora está constantemente en el tercer fogonero y esto es demasiado para una habitación de 15 m. Tuve que repararlo yo mismo. Un amigo lo abrió y dijo que faltaban varias piezas para un trabajo largo normal. Una cosa de una sola vez. Tuve que ir tres veces, buscando otras opciones. Agregar lo que tomé.

modelo regular esta es la primera experiencia de usar un humidificador, decidimos cambiarlo por uno más costoso

excelente modelo! Estoy muy satisfecho con el modelo. Es conveniente que la pantalla se pueda apagar por la noche. Gorgotea tranquila y relajantemente. El higrómetro en el extremo opuesto de la habitación muestra la eficiencia del trabajo.

excelente modelo Satisfecho con la compra, lo tomé por 2700 rublos. Primero, llené de agua destilada, cuyas reservas se agotaron rápidamente

considero irracional comprar filtros con agua corriente. Dado que la humedad en el apartamento es cero solo en invierno, y afuera la ventana está llena de agua destilada gratis en forma de nieve, me armé con una espátula infantil y un balde. Filtro la nieve derretida a través de una gasa doblada en 8 capas, por lo que conduzco el agua 3 veces. No hay capa blanca en los muebles, aunque todavía hay una capa sucia en las paredes en el propio humidificador, lo limpié con un paño. 5h. Prefiero la velocidad 2. Aproximadamente un mes después, en medio de la noche, el humidificador comenzó a emitir sonidos terribles, no era realista dormir debajo de ellos (aunque generalmente hace ruido como una unidad de sistema de computadora y no interfiere con el sueño). El ventilador resultó ser un punto débil, ya que no es difícil de quitar, se le echó una gota de aceite y se volvió a silenciar. El tamaño del ventilador es similar a un pequeño enfriador de CPU que a menudo viene con la placa base. no es difícil de encontrar, aunque debe quitarse con cuidado del conducto. Después de desmontar el humidificador, sorprendentemente encontré un montón de cables y piezas allí, pensé que estaría completamente vacío allí. Si lo desea, puede mover el sensor de humedad fuera del humidificador, existe la posibilidad de esto El precio real de dicho dispositivo es de

aproximadamente 1000 rublos, la próxima vez comprar en AliExpress y no en una tienda. En un apartamento con un área de 41 m², el humidificador ha estado funcionando sin interrupción durante el cuarto día, las ventanas siempre están abiertas para micro, a veces organizamos una buena ventilación por un corto tiempo, no cerramos la puerta a las habitaciones para no asfixiarse. Encenderlo solo un poco no tiene sentido. Humedad indicada por un higrómetro separado = 31%. Los sensores del humidificador muestran 3-4 unidades. menos que un higrómetro-termómetro independiente de 30 cm (también chino) El humidificador se coloca mejor al lado de la cama, entonces es más probable que respire aire fresco y húmedo.

mal modelo Desechable

excelente modelo por el dinero, hace un excelente trabajo al humidificar UNA habitación!

modelo habitual Hidrata como debe durante más de un año. Llenamos agua filtrada, no cambiamos el cartucho en el interior. Pero no puedo entender a los fabricantes de ninguna manera en 2 cosas: 1. La configuración mínima de humedad automática es 55%. Al mismo tiempo, las instrucciones dicen que 40-60 es ideal y que el higrómetro puede mentir. Bueno, haz un ajuste del 30-90%. De hecho, al 55% en el dispositivo, un higrómetro electrónico al lado ya muestra 65-70. Y esto es exagerado. Niebla en casa ya! Por lo tanto, no se puede utilizar el modo automático. 2. Baha abajo. Realmente era imposible hacer un cuello para la baha desde arriba, y dejar que su precio aumentara en 100 rublos. Pero qué cómodo será! De lo contrario, no hay quejas. No recomiendo comprarlo, no puede funcionar en modo automático.

mal modelo

buen modelo En general, es un buen modelo por su dinero, no podré leer las instrucciones, pero no puedo configurarlo intuitivamente, si descubro la configuración, la relación precio-calidad será generalmente perfecta.