

IP-teléfono Panasonic KX-HDV100

0 se permite obtener una dirección IP Auto (Opción#1) 2. A continuación, debe conocer el DHCP de su enrutador (En nuestro caso, el enrutador Zyxel tenía 192.168.1.1) En consecuencia, le dio la dirección IP al teléfono 192.168.1.1 (Naturalmente, tendrá otros números al final) 3. Miramos la dirección del teléfono siguiendo la siguiente ruta: System. Configuración (Configuración del sistema) - Estado (Estado) - Configuración de IPv4 (Configuración de IPv4) - Dirección IP (Dirección IP) 5. A continuación, debe habilitar la interfaz web en el dispositivo mismo. Presione la tecla debajo de la pantalla, que está firmada en la pantalla como Men (Men) desplácese por el menú y seleccione Configuración básica. (Configuración básica) desplácese y seleccione el elemento OTROS (Otras opciones) seleccione el elemento Web integrada (Web integrada) y seleccione el elemento ON (Encendido) en I. 7. Vamos a la interfaz web del teléfono. En la dirección barra del navegador, escriba, donde en lugar de X habrá números, la dirección IP asignada al teléfono En nuestro caso, la contraseña es adminpass. En la configuración de VoIP, debe ingresar la dirección, el número y la contraseña del servidor SIP 8. Siguiente punto IMPORTANTE! Después de todas las configuraciones, guarde los datos en la interfaz web y vaya al menú del teléfono y DESCONECTE la interfaz web Luego, el teléfono escribe la palabra REGISTRO Después de un registro exitoso, su número de identificación debe aparecer en el menú en pantalla Obtención automática, pero una dirección IP manual y también restablecer la configuración a los valores predeterminados con el comando#136, todo esto se puede ver en Internet, pero si sigue cuidadosamente todos los pasos, como en esta instrucción, NO SER TIL PARA USTED! modelo Un dispositivo simple, poco funcional pero muy agradable, para 3 tr. Lo considero muy digno. La generación anterior de empleados lo dominó rápidamente.

simple e ingenioso Pero realmente me gusta, a diferencia de los teléfonos fijos comunes, y la conexión es más barata y, no menos importante, de mejor calidad y no tienes que cambiar el número al pasar de la oficina a la oficina. Todavía no tenemos nuestro propio espacio. Y nuestra empresa es bastante pequeña, por lo que la simplicidad y la funcionalidad de estos modelos justificaron plenamente todas nuestras expectativas. Solo hemos trabajado con ellos, pero ya estamos muy satisfechos. Tenemos suficiente de un puerto de Internet y una línea de sorbo.

excelente modelo Necesitaba urgentemente un teléfono SIP simple sin campanas ni silbatos, para poder simplemente hacer llamadas y no ponerme en contacto con la estación orbital en I. Naturalmente, el teléfono tenía que ser de alta calidad y con un sonido normal, y el Panasonic KX-HDV100 cumple plenamente este requisito. Bonito diseño, hay una pequeña pantalla con una buena resolución, que contiene toda la información necesaria en ruso. La fuente es legible. Los botones son ergonómicos, el sonido es claro.

excelente modelo En nuestra empresa, la gerencia decidió cambiar a telefónica IP. Teléfono Panasonic Kx-Hdv100 decidí tomar como una versión de prueba. El precio resultó no ser tan malo, y al principio incluso daba miedo que el teléfono se retrasara. Pero resultó ser muy poco: la conexión es agradable, el dispositivo en sí es muy simple, pero de alta calidad y confiable. no se notaron problemas. Es

cierto que no descubrieron de inmediato el men, pero este no es un telefono "domstico" comn. En general, despues de sudar un poco, el administrador lo configur. La pantalla tiene una luz de fondo suave bastante agradable, la fuente es muy fresca, durante las horas de trabajo los ojos no se cansan en absoluto. . O como un dispositivo interno. Dado que una linea no da grandes oportunidades. Y entonces el telefono no es simple, bien ensamblado, comodo, seal fuerte, hay un parlante grande, a veces incluso lo hago ms silencioso.El men es simple, porque est en ruso y tiene conos informativos en la pantalla.

mal modeloModelo repugnante. No podr llegar al bozal web, porque la red integrada se enciende cada dos veces, o incluso antes de reiniciar de alguna manera. Falta todo en las instrucciones. lo que debe estar presente. Encontrar los datos de inicio de sesin de admin / adminpass result ser un asunto no trivial. Veamos cmo se comportar en trminos de estabilidad laboral, pero por ahora mejor me quedo con el Mitel 5312/5324, que, incluso con la compra adicional de un inyector elctrico, costar lo mismo, y la conveniencia, muchas veces ms.

gran modeloFinalmente, obtuve un telefono personal. Result ser el KX-HDV100 en un noble color blanco. Te lo contar, la interfaz est deshabilitada por defecto, por lo que nuestro administrador tuvo que ingresarla. En el kit solo estaban el dispositivo en s y la fuente de alimentacin. No est alimentado por PoE, por lo que el adaptador viene con l. La pantalla tiene una luz de fondo suave y agradable, la fuente es muy fresca y los ojos no se cansan en absoluto durante las horas de trabajo. No puede conectar un auricular, solo hay un proveedor en l. El volumen de la llamada es agradable, puedes ajustarlo en el panel. Solo hay un mnimo de funciones, pero el telefono "vuela" bien, no hay demoras cuando llega una llamada o un mensaje. Incluso hay una gua telefnica grande, pero se completa manualmente o a travs del servidor LDAP. Si tambin toma su precio, entonces el telefono cuesta cinco menos por la gua.

Un excelente caballo de batalla del operador telefnico