

Disco duro Transcend TS8TSJ35T3

0 sper! No lo gafara

un buen modeloLo compr hace poco ms de seis meses. Me gust el precio. No haba anlogos en trminos de precio y capacidad de memoria en ese momento en la ciudad. La conexin USB 3.0 es estable, dando sus 140-160 Mb/s. Considero que la alimentacin externa es una ventaja, ya que es mejor hacer una mquina de este tipo con energia

de lo contrario, no habr suficiente energia solo para pasarla por el cable. Para m, esto es ideal, ya que deje que el USB haga su trabajo: transmite datos y la energia se alimentar desde el tomacorriente Durante todo el tiempo de uso activo, comenz un ruido muy fuerte durante el arranque inicial del sistema. Es decir, enciendes la computadora y las aspas empiezan a hacer tanto ruido, que tiene que inclinar la caja para reducir la vibracin y el ruido. Despues de 5 minutos, todo se estabiliza y puedes ponerlo en su posicin normal original. Este es el nico aspecto negativo que molestar a nadie. El segundo inconveniente, ya personal: el botn en el panel es demasiado brillante. Como funciona principalmente de noche, tienes que salir y poner tu cara en algn rincn.

Ayer lleg este disco del servicio. Lo envi con una queja sobre la vibracin y el ruido perceptible (silbe como si el ventilador estuviera girando seco y la vibracin es un poco ms dbil que la vibracin del telefono). Conclusin del centro de servicio de Transcend de que todo est dentro del rango normal. Lo puse sobre cojines de goma, la vibracin en la mesa es casi inaudible, pero el ruido de la rotacin del eje del disco permanece, bastante fuerte. La temperatura despues de 5 minutos de uso alcanza los 50 grados Escup sobre la pseudo-garanta y desmantel este milagro. En el interior estaba el presupuesto habitual Seagate Barracuda 7200.14 3TB 7200rpm 64MB ST3000DM001 3.5 SATAIII, que hace ruido y vibra activamente. Solo tengo una conclusin: no te metas con Transcend, pueden hacer pendrives y tarjetas de memoria, pero no discos duros. S, y el servicio es una franca miseria. Toda mi computadora es ms silenciosa que esta unidad. Creo que el uso activo no durar ms de un mes.

excelente modeloEn mi caso creo que Transcend es el ms fiable, y el precio no es muy...

Obtuve este disco duro nuevo, pero ya me sorprendi gratamente su rendimiento. Las caractersticas y la construccin son simplemente geniales. La apariencia es asombrosa La velocidad de escritura, as como la velocidad de lectura, estn en la cima. El caso es fuerte, bien protegido de los impactos. Ocupa muy poco espacio, por lo que puedes llevarlo con seguridad en el bolsillo y no llevar bolsas y paquetes diferentes. Estoy muy contento con el producto adquirido.

Lo compr hace ms de un mes. Quiero decir de inmediato que cumple plenamente su valor! Tiene un diseo ideal, cuerpo fuerte, conveniente y cmodo en todas las actuaciones. Tengo 2 tb, tomara 3, pero no estaba en stock) La velocidad de transferencia de archivos en l ... bueno, simplemente loco. Nada que perder. no distorsiona. no falla y no se ralentiza (ojal lo encendiera!) me imagin un

poco ms, pero es bueno que sea pequeno) es conveniente para llevar contigo, descargo todo para todos) No hubo problemas con definicin y recalentamiento. Sper modelo. Quin quiere tener a mano una escoba insustituible, 100% de alta calidad, y el dinero no es un problema, entonces esto es para ti) Tmalo, no te arrepentirs)Te lo garantizo)

excelente modeloTe aconsejo activar la garanta, ejecuta el archivo "ActivateWarranty.exe" en la raz del disco. La pgina se abrir en el navegador. sitio donde debe completar el formulario. La caja dice "garanta limitada de 2 aos". En el folleto - 3 aos. No me ha gustado que el fabricante no informe a la empresa del propio HDD. AIDA64 Extreme2.00.1700 en Win7UltSP1x64Ru produce (cito en parte): ID de modelo ST2000DL003-9VT166, tipo de dispositivo SATA-III en Oxford, bfer desconocido, multiseectores 16, bytes ECC 4, capacidad sin formato 1907729 MB, estndar ATA ATA8-ACS, fabricante Seagate, nombre del disco duro Barracuda Green 2000DL003, factor de forma 3,5", capacidad de formato 2000 GB, unidades 3, superficie grabable 6, latencia media de giro 5,08 ms, velocidad de rotacin 5900 RPM, tiempo medio de bsqueda 12 ms, Transicin de pista a pista 1 ms, interfaz SATA-III, velocidad de datos de bfer a controlador de 600 Mbps, tamao de bfer de 64 Mb, tiempo de giro de 17 s. Informes de Transcend - Bfer: 32 MB (mx.). Tambin hay una diferencia en la velocidad de rotacin de los discos. Quizs haya un software que ayude a "overclockear" el disco duro. O tal vez depende de la versin USB en la que est conectado el dispositivo? La velocidad de copiar un archivo en FAR 2.0.1807 x86 en 319 MB desde un disco duro a un disco RAM de 512 MB a travs de USB 2.0 es de 27-30 MB/s. Lo cual, en general, es extrao. USB 2.0 de alta velocidad es 25-480 Mbps y 480 Mbps = 57 Mbps ($480 * 1000000 / 8 / 1024 / 1024$). Admito que no s algo o no lo entiendo correctamente. No tengo USB3.0. El primero fue comprado el 11/10/2011 (5600 rublos), el segundo el 30/12/2011 (5290 rublos) en otra oficina. Me qued un poco sorprendido y tenso de que el segundo, al encenderlo, empez a hacer unos sonidos extraos, como si algo estuviera comiendo all. Tambin vibraba bastante fuerte, igualmente en ralent (motor encendido) y al leer/escribir. Lo conduje a torrentes y se calm un poco. La temperatura es normal, la comprobacin de superficie de Windows no mostr ningn error. Si pones la palma de la mano en el primer disco, parece que est apagado, pero la vibracin se siente en el segundo.