

# Humidificador Ballu UHB-1000

No quiero reparar. OBTUVO! Este es uno de los pocos dispositivos que tom sin

excelente modelo Excelente modelo. No hace ruido. Gran depósito. Hay ionización, calentamiento por vapor, la capacidad de usar aceites aromáticos.

un buen modelo Compré hace un par de días por 5200. Hidrata). Lo compré por recomendación de un médico: mi hijo a menudo se enferma. La elección fue en este modelo. No puedo decir que sea ideal: el higrómetro está ubicado al lado del cuerpo y de cualquier manera comienza a sobrestimar las lecturas. Pero después de un apagado de 10 minutos, se vuelve a encender y funciona durante otra media hora. En general, el apartamento ya tenía 35 grados de humedad, por lo que no fue difícil llevarlo a 45-50 en un par de días. Lo ideal sería que si se pudiera sacar el higrómetro al menos un metro, estaría muy bien. Me lleno de agua cada 18 horas. El ruido por la noche no me molesta ni a mí ni a mi familia. El ruido se puede comparar con el funcionamiento de un porttil a media o baja carga.

mal modelo En mi habitación, 20 metros cuadrados de humedad para un mes de trabajo diario, no funcionaba de noche, no subí ya que era un 20% y queda, quizás extracto de casa de vino. La habitación estaba muy cubierta con una capa blanca, lo sabía, pero no esperaba que fuera tan fuerte. Toda la parte interna del producto, que entra en contacto con el agua, estaba cubierta con una cal fuerte, en algunos lugares muy fuerte, como en una tetera. Gotea constantemente, comenzó a gotear incluso cuando prácticamente no quedaba agua en el tanque, permanecer apagado durante varias horas y puede tomar un trapo e ir a limpiar el charco. Vierto agua del grifo de SZAO Moscú.

excelente modelo Al comprar, no sabía que los humidificadores ultrasónicos y el agua de baja calidad tienen una característica: dejan una capa blanca en muebles y electrodomésticos. Fue molesto, porque limpiar todo esto todos los días no es un placer. Tengo agua dura en mi casa, como resultado, ni el filtro incorporado en el humidificador, ni el agua filtrada, ni hervida, ni el agua potable comprada, ayuda a obtener deshacerse de la placa. Salvado de este problema solo agua destilada, se purifica de todos los elementos químicos. Por lo tanto, quien se encuentre con tal problema, no se desanime, comprello.

un modelo excelente en resumen, lea las instrucciones CMO llenar el agua correctamente! y no habrá charcos en el suelo))). y todo tipo de ionizadores, controles remotos y otros temporizadores no son importantes para mí personalmente. funciona muy silenciosamente, da un flujo de vapor muy decente. Lo compré hace unos días, continuaremos probándolo. asumí la "compra" -4250

modelo excelente Modelo de trabajo normal, resiste las características, hace frente a su función, No me arrepiento de haberlo comprado.

excelente modelo Por casualidad, me enteré por un amigo que la humedad en la habitación afecta mucho el bienestar. Por eso compré este humidificador. La primera impresión es positiva, el dispositivo está ensamblado de muy alta calidad de plástico aterciopelado que es agradable al tacto. La combinación de formas estrictas, color negro y luz de luna se ve muy bien. Hay muchos modos de operación, durante la primera semana lo configuré a 3/4 de potencia, para que todo en la habitación se humedezca (las instrucciones indican que durante 7-10 días los objetos primero se humedecen y luego el aire). En la primera semana, durante la operación, mostré hasta 50-55%, pero una hora después del apagado, las lecturas del higrómetro incorporado volvieron a bajar al 20%, después de 8 días después del apagado, comenzó a mostrar ya 38-42% y se mantiene constantemente, ahora lo enciendo solo por la noche. Es conveniente de usar, desabroché el tanque, le di la vuelta, agarré el asa, vertí agua y volví a colocarla. Solo uso agua filtrada, que compro en las máquinas expendedoras. El tanque es suficiente para 24 horas de funcionamiento continuo. Lo principal es que una semana después, congestión nasal por la noche y desapareció por la mañana), que es lo más importante.

modelo habitual El dispositivo resultó defectuoso, se lo llevaron. Volví a la tienda y compré un humidificador de otra empresa del mismo formato, por lo que en las instrucciones se indica que no es necesario que coloque el dispositivo en el piso, sino que debe levantarlo a tal altura que la niebla tiene tiempo para disiparse sin llegar al suelo. Pero Ballu no tiene esto en las instrucciones y el piso a su lado se mojó rápidamente. Y también el higrómetro se encuentra en el cable de alimentación y resulta que también se encuentra en el suelo al lado del dispositivo. El vapor desciende no muy lejos de mí y después de un par de horas la humedad ha subido del 25 al 60 % en su higrómetro (de hecho, no ha subido nada al otro lado de la habitación). El nuevo ahora está sobre la mesa y muestra adecuadamente

excelente modelo Tomé otra marca de humidificador para reemplazarlo, funciona durante 2 semanas y dejó de evaporarse. Este ya funciona en otoño-invierno-primavera y todo está en orden (no lo uso en verano, no es necesario). Lo uso en el dormitorio. Normalmente lo enciendo por la noche y lo apago por la mañana. Echo agua cada 1-2 días. Hidrata bien. En la temporada de calefacción, la humedad sin ella fue inferior al 18% (medida con equipos de terceros). Con él 35-45% en una habitación de 18 metros con puerta abierta a media potencia. No más mocos secos y garganta irritada por la mañana :-). Tiene un sensor de humedad en el cable de alimentación, no dentro, por lo tanto, la humedad se muestra de manera más adecuada que los análogos. Todavía miente en gran medida, por supuesto, pero esto no impide que el modo automático funcione de manera bastante tolerable. Aunque, todavía uso principalmente modos fijos. No he probado la función de ionización, todo lo demás funciona como debería. Los filtros son bastante caros, pero puede usarlos sin ellos (si tiene agua dura, es mejor comprar un filtro de tres etapas para la cocina y verterlo). Inmediatamente desenrosqué mi filtro incorporado, ya que el agua en San Petersburgo es blanda, además tengo un giser de tres etapas.

buen modelo Una vez encontré un charco debajo. Ya no parece fluir. En general satisfecho con la compra. Lo principal es que funciona en silencio e hidrata decentemente. El ionizador es controvertido. Será mejor si fuera bipolar o generara iones negativos.

gran modelo Este es mi primer humidificador, no había nada que comparar. Pero a pesar de esto,

me gust este dispositivo. El proceso de humidificacin es bastante intenso y la presencia de un higmetro permite que el dispositivo funcione en modo automtico, apagndose peridicamente cuando se alcanza el nivel de humedad deseado. El higmetro puede ser inexacto, pero esto no es particularmente notable. El modo de operacin "Auto" est organizado un poco ms astutamente (en este modo, por ejemplo, el botn de intensidad de humidificacin no funcionar), pero despus de estudiar cuidadosamente las instrucciones, Entend su lgica. El panel de control adjunto solo funciona a corta distancia y desde cierto ngulo, lo cual es extremadamente inconveniente. Tumbado en la cama, por ejemplo, no utilices el mando a distancia, ya que la seal no llega al humidificador. Y no hay forma de poner un humidificador ms cerca. Como resultado, mi control remoto est inactivo en el cajn de la mesa. No hubo fugas en el tanque de agua.

modelo habitualLo compr a fines de enero, en el sitio dijeron que los cartuchos de filtro reemplazables seran para fines de febrero, ya mediados de marzo, sin rumores, sin nimo. El filtro de Polaris PUH1805i se ajusta extraamente a l, son idnticos. La capa blanca es terrible, para reducirla de alguna manera, debes conducir agua a travs del filtro, Rodnik-7C me ayud con un cartucho suavizante, e incluso eso fue encontrado por prueba y error. Lo compre por 6200, agregue a esto todos los gastos de filtros y el resto seran otros 2000. Ahora Ballu tomara Boneco 7135 en su lugar.

gran modeloUn maravilloso humidificador, muy elegante, no tan hermoso en la foto excelente volumen, funciona las 24 horas y se las arregla con una explosin, comprar otro para otra habitacin.

modelo regularLas instrucciones dicen que lo har Realmente comienza a hidratar despus de una semana de uso constante. Las resinas de intercambio inico deben cambiarse cada 150 litros, es decir, aproximadamente una vez al mes. En principio, las funciones declaradas estn presentes, pero hay anlogos ms baratos (sin control remoto), por ejemplo, Timberk THU UL 11.

excelente modeloNo hay quejas, despus de leer reseas sobre humidificadores para 1000- 3000, decid tomar un modelo ms serio y si no se rompe dentro de un ao, generalmente es un dispositivo elegante.