

Lavadora Bosch WAN 24060

modelo regular, nada especial
Compramos un automvil, quitamos los pernos de transporte, el primer lavado sin ropa: todo es excelente, un ruido tan cautivador ... ponte la ropa , las lav mientras giraba, comenz a bailar una verdadera danza del vientre con saltos sobre golpes alrededor de s misma. Qu hacer?

modelo regular
Para reemplazar el antiguo Indesit italiano "nativo", necesitbamos un automvil con los siguientes parmetros: profundidad 53-55 cm, blanco, 1200 rpm, ensamblaje europeo. La eleccin fue mala: HANSA (Turqua) y Bosch (Polonia). La diferencia de precio era de unos 10 mil, pero aun as decidi pagar de ms por la marca. Primeras impresiones: 1. Una prueba de arranque inactivo a una temperatura de 90 grados mostr que el vidrio de la puerta est muy caliente, por lo que si tiene nios pequeos, debe tener cuidado! Lo suficientemente silencioso, sin "susurros", por supuesto, pero sin aullidos por todo el apartamento. 3. La manguera de entrada (sin aqua-stop) que viene con el kit tiene una longitud de 150 cm, no era suficiente para nosotros, as que compramos una ms larga por separado. 4. El centrifugado a 800 y 1200 rpm es decente: la ropa solo necesita secarse un poco y no secarse. Creo que el principal inconveniente es el panel de control tctil claramente ms barato. Nmeros rojos sobre fondo oscuro (hora, revoluciones) como en un reloj electrnico y consisten en guiones. La luz de los guiones activos, que deberan sumar nmeros, resalta los inactivos. Como resultado, al estar cerca del panel, los parmetros seleccionados ni siquiera son visibles, todo se fusiona. Para las personas con visin media e inferior, esto ser un verdadero problema. 6. El cajn para detergente tambin parece obviamente barato y no muy confiable. 7. La carga mxima de la mquina es de 8 kg. En consecuencia, el tanque es lo suficientemente grande y la apertura de la escotilla es estndar: 30 cm, lo cual no es tan inconveniente como extrao. Al mismo tiempo, la puerta en s es bastante voluminosa y sobresale hacia adelante. 8. Es posible pausar el lavado, pero al mismo tiempo, se escucha un clic en la cerradura de la puerta. Aparentemente en cualquier parada (incluso con el tanque lleno de agua), la puerta se desbloquea instantneamente. Nuevamente, para informacin de aquellos con nios pequeos, estoy esperando otras "sorpresas" (agradables y no tan) del funcionamiento posterior de esta unidad.