Aceite de motor ZIC X9 5W-40 4L

Buen aceite de hidrocraqueo. Todas las caractersticas son normales. Vert diferentes aceites, pero decid detenerme ah.

modelo normalNombre anterior ZIC X9 Diesel 5W-40. El presupuesto limitado me oblig a cambiar a petrleo de una categora barata por un corto tiempo. Todos los comerciantes impulsaron este aceite como el ms fresco de los baratos. La tolerancia 505.01 supuestamente lo es. Lo tom. Sabiendo que estaba tomando el hidrocraqueo VHVI ms comn (antes de eso, solo mont PAO 5w-30), no plane conducirlo por ms de 5000 km. Pero, aparentemente, tendr que drenarse antes: desde el principio, el automvil comenz a arrojar humo azul sobre I en fro, y en un arranque en fro despus de una noche, se "tira un pedo" con un cogulo azul. La fiesta del aceite comenz de inmediato: conduje 500 km y se acabaron 200 ml! Motor 1.9TDI PD. En PAO, retroced 8000 y el resto del bote de 5 I fue suficiente para rellenar (y quedaron otros 200-300 ml, volumen de reabastecimiento de combustible 3.8I) y tal horror en la maana y en el fro no se vio! Completamente decepcionado. En los foros, tampoco es muy favorecido (Istima que no mir antes de comprar y confi en los comerciantes).