

Aceite de motor ZIC X9 5W-40 4L

Buen aceite de hidrocrackeo. Todas las características son normales. Ver diferentes aceites, pero decid detenerme ahí.

modelo normal Nombre anterior ZIC X9 Diesel 5W-40. El presupuesto limitado me obligó a cambiar a petróleo de una categoría barata por un corto tiempo. Todos los comerciantes impulsaron este aceite como el más fresco de los baratos. La tolerancia 505.01 supuestamente lo es. Lo tomé. Sabiendo que estaba tomando el hidrocrackeo VHVI más común (antes de eso, solo monté PAO 5w-30), no planeé conducirlo por más de 5000 km. Pero, aparentemente, tendrá que drenarse antes: desde el principio, el automóvil comenzó a arrojar humo azul sobre el frío, y en un arranque en frío después de una noche, se "tira un pedo" con un coágulo azul. La fiesta del aceite comenzó de inmediato: conduje 500 km y se acabaron 200 ml! Motor 1.9TDI PD. En PAO, retrocedí 8000 y el resto del bote de 5 l fue suficiente para rellenar (y quedaron otros 200-300 ml, volumen de reabastecimiento de combustible 3.8l) y tal horror en la mañana y en el frío no se vio! Completamente decepcionado. En los foros, tampoco es muy favorecido (¡estima que no miré antes de comprar y confié en los comerciantes).