

# Aspirador Scarlett SC-VC80C11

definitivamente no lo tome. Agregar mis dos centavos. Tom un modelo similar no hace mucho, pero con otros "envoltorios de dulces", si todava estuviera en oferta, escribira una reseña all. Y as, como ya se mencion en una revisin, se obstruye rpidamente, la potencia cae y la temperatura aumenta. Y ahora te cuento un secreto, un da me dej de encender. No entenda cul era el problema, empec a desmontar (s, s, se poda devolver en garanta, si lo era claro). Para mi sorpresa, la potencia del motor es de solo 1 kW, y luego con un tramo, y no lo que se indica en la caja. Resulta que era un cable quemado. Para aquellos que saben, los devanados de esta pieza son de aluminio, saben qu, y no estn soldados. De alguna manera volv a conectar ese cable, pero da miedo trabajar con l, porque se puede romper de nuevo. Esto es ridculo comparado con el mediocre Samsung de la poca, que ar fielmente durante 13 aos, despues de lo cual simplemente reemplac los cojinetes y todava funciona. Saca tus propias conclusiones. No se deje atrapar como yo, no desperdicie el dinero que tanto le cost ganar en esta apariencia de aspiradora.

Desgracia!!!!!! SIN componentes Y la foto del filtro Dijeron que estudiaran la pregunta! Ni siquiera tomar el producto de esta caricatura por nada! Es muy fcil limpiar el contenedor y limpiar el filtro, solo con un cepillo debajo del agua y la traccin no es perdido. Por 3 mil rublos, un modelo digno, mejor que muchos de marca, muy potente y apesta bien!

modelo regular Si tienes un apartamento de tres habitaciones , gato, nio y ests acostumbrado a la limpieza los sbados, desde el momento en que compres esta aspiradora, tendr que deshacerte de este hbito. La aspiradora aspira bien, sin palabras, pero solo si tienes el filtro limpio. Si la alfombra est moderadamente sucia, despues de limpiar una habitacin, habr que lavar el filtro. Tan pronto como se ensucia, la potencia de la aspiradora se reduce inmediatamente a casi la mitad, o tal vez menos. Una aspiradora limpia realmente apesta 320. Pero luego debe obtener el filtro, enjuagarlo (y no puede lavar estos pliegues rpidamente) y luego ponerlo a secar. Porque el motor puede quemarse por la humedad. Luego esa maldita pipa. Anteriormente, las aspiradoras soviticas tenan muescas en los tubos telescpicos para que no salieran volando. Aqu no hay nada como esto: un par de veces para limpiar, el tubo inferior o el superior saldrn volando. Te puedes acostumbrar, pero es molesto. En general, despues de la bolsa hay una ventaja de que los sujetadores no son tan frgiles, pero si supiera, que el filtro se tapa tan rpido, buscara opciones ms avanzadas.

excelente modelo comprado con todo tipo de descuentos por 2200r., buena unidad, la alfombra aspira perfectamente. El cable es un poco corto, pero suficiente para una habitacin.