

# Calentador de agua Stiebel Eltron DHM 6

modelo terrible Funcion durante dos temporadas de corte de agua caliente, en total no ms de 3 semanas de uso diario. Roto. El mdulo de calefaccin ha fallado. Reemplazar un mdulo con mano de obra cuesta ms de la mitad del costo de un calentador de agua nuevo. Por supuesto, calent el agua, en principio, era suficiente para una ducha, pero result ser bastante confiable. Por tal precio, no recomiendo comprar.

modelo habitual En general, lamento haber sido codicioso y no haber comprado al menos 8 kilovatios. En el apartamento, aunque sea por un punto, es suficiente excepto lavarse las manos. Es cmodo lavarse en esa agua solo si inicialmente no se enfra mucho. En invierno, Tobish carece incluso de un goteo mnimo para que la temperatura del agua sea agradable. En el verano, nos las arreglamos. Bueno, tir el cable con un margen, el dinero extra se agitar en la figura ocho. Y as juzgue usted mismo Aqu lo med ms o menos, ahora en verano de 13 grados me sube a 33x con un chorro mnimamente fino y hasta 27 si lo abres al mximo. En trminos generales, lo mximo que puede, si el chorro es lo suficientemente pequeo, elevar la temperatura del agua en 20 grados. En invierno, cuando sale del grifo, no son 13 como ahora, sino 6-8 grados, es imposible hacer una temperatura agradable para la ducha.

un modelo excelente la calefaccin la temperatura es suficiente para sobrevivir a los cortes de agua caliente estacionales