

Hierro Bork I604

un modelo con fallas graves compramos esta costosa plancha despues de escuchar a un asesor que asegur que un modelo con generador de vapor incorporado y bajo ninguna circunstancia se le escapara la plancha, es simplemente imposible!!! Como resultado, durante el PRIMER planchado, el agua se meti en la camisa y dej rastros, la cosa se lav nuevamente. En los siguientes intentos, la situacin se repiti. Es imposible devolver la plancha (aunque sea nueva y no la hayas encendido). Y si lo ha usado, puede devolverlo despues de un examen, donde tuvo que ser llevado por la mitad de Mosc. BORK, naturalmente, inform que no se encontraron defectos y nos devolvi los productos. Falta el mal!!! Pagas esa cantidad de dinero, pero para qu?!!! solo una prdida de dinero! cualquier hierro por 5-7 mil no ser peor, absolutamente seguro. En principio no volver a comprar nada BORK.

buen modelo Llevamos 4 aos usndolo y este es el mejor, lo que vi. Cierra absolutamente todo, incluso las camisas de los hombres dibiles)) paaes y otros complejos y arrugados. Lo nico ms desagradable, un ao despues comenz a "escupir" xido. Tuve que tirar un par de cosas. PERO encontramos una salida: es necesario remojar la suela en una herramienta especial. No hay nada que hacer: la enfermedad de todos esos generadores de vapor. Bueno, despues de la crisis, el precio, por supuesto, es de hojalata... Me divorci y le dej este a mi esposo, quiero comprarme uno nuevo... pero el precio es muy vergonzoso ahora

mal modelo Despues de un largo perodo de uso, no puedo recomendar este modelo. en mi opinin, la calidad no se corresponde con la imagen general del fabricante

modelo terrible Compr una plancha especialmente cara para no tener problemas y caminar con camisas bien planchadas, pero no tuve suerte . La plancha estuvo buena durante unos meses, luego se mancha la ropa. La plancha no tiene funcin de autolimpieza. Planche sin vapor o compre uno nuevo. Modelo sin terminar.

gran modelo BORK I604 para m personalmente es el ltimo sueo. Bueno, no lo he visto, soy mejor que los hierros tanto en apariencia como en sus capacidades. Planchar con esta plancha es fcil y agradable. Incluso si el planchado se ha demorado durante muchos das, alisar las arrugas de la tela para este modelo es un par de bagatelas. La suela de la plancha es muy fuerte, en la web de Bork en la descripcin se dice que el revestimiento es ultrafino, anodizado. Para m, esto no dice nada)) pero todo tipo de cremalleras o botones en la suela de la plancha no son terribles. Adems de todo esto, la plancha tiene la funcin "Touch", es decir. si no toca el mango, entonces la plancha deja de suministrar vapor, tan pronto como la plancha est en su mano, vuelve a suministrar vapor. Esto ahorra electricidad y prolonga la vida til. Aqu hay un hierro tan milagroso, que simplemente adoro.

excelente modelo Plancha bien y vaporiza perfectamente. Tengo mucho que planchar y ropa de cama e hijos y un marido. Nunca quem ni planch nada en las camisas de mi esposo con una explosin, l plancha perfectamente su uniforme escolar y 3-4 paaes a la vez, ya que el par es

MUCHO! Lo he estado usando durante 7 meses y estoy muy contento con él. Me gusta eso hasta que lo plancho, no se dispara y no hay necesidad de verter agua constantemente en 2 juegos de ropa de cama, 2-3 camisas y una pila de toallas, hay suficiente agua. La administración es conveniente, con un bloqueo de clics accidentales, no me gusta que nada se extrave. Estoy satisfecho con la compra y recomiendo

modelo regular Lo compré con descuento hace 2 años, me gustó mucho la plancha, se rompió cuando no estaba muy ocupado, la tabla salió volando, se llevó a un centro de servicio, al limpiarlo de la cal, la suela se desprendió (solo agua destilada inundada) cambiaron la suela (no funcionó y se rompió por un día), el centro de servicio dijo que era una enfermedad del hierro, es muy difícil conseguir repuestos. Conclusión La plancha no está pensada para reparar si se rompe, luego tirarla, por lo demás es muy buena, se desliza de maravilla sobre cualquier tejido y alisa todo, nada más poner la plancha el vapor se detiene inmediatamente. Quiero comprobar cómo funciona, me dejé llevar tanto que planché toda la ropa de cama, incluidas las demasiado secas, con una plancha vieja todo el proceso hubiera tardado tres veces más.

modelo normal Usé la serie anterior (las características son las mismas). Vaporiza perfectamente. Sensor conveniente. 2 modos de calentamiento y vapor. Consumo de agua aceptable. Agua preferiblemente purificada (usada de un filtro de ósmosis inversa). Trabajé durante unos 2 años y fumado. el apagado automático no funcionó. Casi me asfixió por el fuego. Si el precio fuera menos de 10 mil y hubiera trabajado más, tal vez lo hubiera tomado. Pero por ese precio durante 2 años, que lo usen ellos mismos.