

# Calentador de agua Hotpoint-Ariston ABS VLS EVO PW

Tanque normal, pero necesita mantenimiento. Comprado en 2018. Después de 4 años, el tanque reventó, y como nadie realizó el mantenimiento y el reemplazo del nodo, la garantía se esfumó.

No aconsejo comprar. El tanque se filtró después de tres años.

El tanque se filtró 3 meses antes de que expirara la garantía. Me puse en contacto con la línea directa de servicio. 3 meses retirados y luego rechazados debido al desmantelamiento del calentador de agua. No cojas esta empresa es cara la fiabilidad 0.

Calentador eléctrico de agua frío con control electrónico. Se acercaba el verano, y con él el tradicional corte de agua caliente, que cada año organizan las empresas de servicios públicos de nuestra ciudad. En general, estos cierres no han sido terribles para nuestra familia durante mucho tiempo. Instalamos el calentador de agua hace diez años. Pero, este año, durante la limpieza preventiva, el capitán notó una corrosión notable en el tanque y dijo: que si queremos sobrevivir este verano sin problemas, entonces deberíamos pensar en reponerlo con anticipación. Dado que pasar la mayor parte del verano en viajes de negocios en el trabajo, dejar a mi esposa e hijos en el apartamento no fue un problema potencial. Y tres días después, apareció este nuevo hombre guapo en lugar del viejo tanque.

un modelo ordinario, nada especial que puedes comprar si haces esto y cambias el nodo en el servicio de garantía cada año, lo sentimos. no lo hicieron..

peor modelo. Peor montaje, y un peor servicio. Para toda Crimea, el centro de servicio está en Sebastopol, pero no van a ningún lado. El tablero cuesta desde 2240 rublos-oro. Esquemas en internet, diablitos, encuentran un pequeño secreto del fabricante.

excelente modelo. Compramos este guapo hombre este verano para no sufrir sin agua caliente. A mi esposa le gustó el diseño, a mí me gustó la funcionalidad. Complacidos todos. Más que suficiente para tres. Calienta el agua rápidamente, porque ya hay dos elementos calefactores. La calidad de construcción es buena, el servicio aún no ha sido contactado.