

Calentador de agua Hotpoint-Ariston ABS VLS EVO PW

Tanque normal, pero necesita mantenimiento. Comprado en 2018. Después de 4 años, el tanque reventó, y como nadie realizó el mantenimiento y reemplazo del nodo, la garantía se fue volando.

No aconsejo comprar. El tanque se filtró después de tres años.

No lo tome. El tanque goteó 3 meses antes de que expirara la garantía. Me puse en contacto con la línea directa de servicio. 3 meses retirados y luego rechazados debido al desmantelamiento del calentador de agua. No tome esta empresa, es caro y la fiabilidad es 0.

Termo acumulador de frío con control electrónico. Se acercaba el verano y con la tradicional parada del agua caliente, que todos los años organizan los servicios municipales de nuestra ciudad. En general, estos cierres no han sido terribles para nuestra familia durante mucho tiempo. Instalamos el calentador de agua hace diez años. Pero, este año, durante la limpieza preventiva, el maestro notó una corrosión notable del tanque y dijo que si queremos sobrevivir este verano sin problemas, deberíamos pensar en reemplazarlo por adelantado. Dado que pasar la mayor parte del verano en viajes de negocios en el trabajo, dejar a mi esposa e hijos en el apartamento no fue un problema potencial. Y tres días después, este nuevo hombre guapo apareció en lugar del viejo tanque.

un modelo ordinario, nada especial. Puedes comprar si haces esto y cambias el nodo en el servicio de garantía cada año, lo sentimos. No lo hice..

modelo terrible. Montaje terrible y servicio aún peor. Para toda Crimea, el centro de servicio está en Sebastopol, pero no van a ningún lado. El tablero cuesta desde 2240 rublos-oro. Esquemas en internet. Es difícil encontrar el secreto del fabricante.

excelente modelo. Este guapo lo compramos este verano para no sufrir sin agua caliente. A mi esposa le gustó el diseño, a mí me gustó la funcionalidad. Complacidos todos. Más que suficiente para tres, calienta el agua rápidamente, porque ya hay dos resistencias. La calidad de construcción es buena, el servicio aún no ha sido contactado.