

# Sierra Tatra Garden MS-180

No lo recomiendo. Aadir 1200 UAH. y compre esta clase Calm. Buenas tardes. No recomiendo este modelo de sierra.

Buscaba la clase media entre las motosierras, para que la calidad sea normal y el precio no sea elevado. Opt por el Tatra MS-180 y no me arrepiento. La sierra ha estado en funcionamiento por tercer ao, durante todo este tiempo solo han cambiado los consumibles. resolvi un neumtico y afil la cadena varias veces. Todo funcionando de manera ideal. Vibra moderadamente, es cmodo de sostener en las manos. Hay un freno de emergencia. Tambin me gusta la calidad de construccin. El plstico es plstico, pero nada roto. El aceite no se escapa, las conexiones estn apretadas. Incluso despues de un par de aos, no necesita levantarlo. Se siente como una motosierra cara del nivel de Husqvarna o Calm. Y a un precio como la China moderna.

Una sierra excelente por su precio, llevo trabajando ms de un ao. Y las tablas y los troncos cortan bien, no tiren. Suficiente poder. El consumo de combustible y aceite es muy econmico. La calidad de construccin es buena, no hay contragolpes, chirridos, bamboleos y otras jambas. Por supuesto, puedes encontrar mejores, a 2 o 3 veces ms caros.

El aceite de gasolina 92 es lo que se envi desde la tienda. Trabaj tres das por un total de seis horas. Aserr 3-4 cubos de lea. Aqu es donde termin su vida. Llvasele al maestro. Conclusin: es posible reemplazar el cilindro y la culata. Recibir una respuesta en un par de das. No, ciertamente asum que su vida no es larga, pero no por la misma cantidad. El maestro recomend tomar "Calma" Tambin "Chino", pero mucho mejor. Antes de eso, haba un "Ole Mac" que funcion durante 9 aos. Lamentablemente es MUY caro de reparar. Tal vez tengo tanta mala suerte.

Estoy muy satisfecho, le aconsejo que compre

Buena clase media Sierra de combate, solo en el caso de que necesites algo intermedio, he estado trabajando durante 1,5 aos, no ha habido problemas. Lo ms importante es ejecutarlo correctamente y estars contento "..... Las tonteras estn escritas por una especie de "mujer de la montaa" :) 3 horas en el buen sentido, la sierra solo funciona, sin cortar en absoluto, durante el cual se lame todo el "interno" (y tambien despues de funcionar 2 veces, trabaj en un ahorro modo). Bueno, aqu puedo hacer concesiones por la ignorancia y el shock nervioso (bueno, qu tal mudarse de Checoslovaquia a Odessa). La gente no se deje engaar por tonteras escritas por una persona desconocida. ...

basura!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Dej de funcionar despues de 2 veces de uso, tiempo de trabajo total de 3 horas. El gerente cortsmemente explic que el equipo se gast por dentro porque se esforzaron. Particip en la tala, aserrado de tablas de 2 cm de espesor. Reparacin a mi cargo, enve la sierra de vuelta de Odessa a Kharkov. Estoy encantada! Vi muchos estafadores, pero me atraparon. Pas mi infancia en Checoslovaquia en los Tatras, los recuerdos eclipsaron el sentido comn.

Busca el mejor producto y tendrás suerte. Tal vez. realidad. 1,9 kW, por lo que en los documentos técnicos, e incluso al aserrar, se siente que no hay más de 2 kW.

Busca el mejor producto y tendrás suerte. Tal vez. La potencia declarada de 2,4 kW no es cierta. 1,9 kW, por lo que en los documentos técnicos, e incluso al aserrar, se siente que no hay más de 2 kW.

Busca el mejor producto y tendrás suerte. Tal vez. La potencia declarada de 2,4 kW no es cierta. 1,9 kW, por lo que en los documentos técnicos, e incluso al aserrar, se siente que no hay más de 2 kW.