

Disco MAK Wolf 7,5x17/5x112 ET47 DIA57.1

Un modelo con fallas graves. Aconsejo a todo el que lo busque, aconsejo desmarcar el MAK en el filtro. Menos de un año de uso comenzó para escalar, con los 4, esta es inmediatamente la respuesta sobre la operación (nunca me acostumbré a nada). La pintura está abultada en diferentes lugares. En el lugar donde lo compré, respondieron con orgullo: "Estas son ruedas para el verano, a dónde las usaste en el invierno? El reactivo está en las carreteras después de todo, pero son suaves". Encontré un compañero en la desgracia, también tiene un problema, pero solo tiene neumáticos de verano. Quise dárselo para examen, los expertos advirtieron de inmediato que nada me saldrá bien, ya había un precedente, así que hágase la pregunta: Quiere ahorrarse de inmediato el costo de repintar por esa cantidad de dinero?