

# USB-palo Silicon Power Blaze B02

Modelo con fallas graves Cada despues de 6 meses de uso pasivo Windows dice que necesita ser formateado, pero eso es imposible. Otros programas dicen que ha entrado en modo de solo lectura. La utilidad del fabricante da el error "Error de recuperacin 0xf".

buen modelo Conector USB 3.0 usado. La unidad flash tiene formato exfat. Para la prueba, se utiliz una pelcula que pesaba 10 GB. La velocidad de lectura fue superior a ~ 100 Mb / s. La velocidad de escritura fue de ~ 40 Mb / s.