

# Sierra Makita LH1040

todo lo que mir y compr sierras chinas con la marca Makita, todo esto no funciona, le buenas criticas sobre 1040 y decid comprarlo. desde que mi de volt comenz a jugar en 0,5 mm, lo ped en el sitio web de Makita, lo traje justo detrs del disco y tiene un juego de hasta 3 mm, estoy en el borrador, devuelvo la mercanca, lalo de nuevo y decid que ped el incorrecto, necesito pedir 1040F. Ped productos en el sitio web, lo trajeron, pens, bueno, eso es todo, es mi nueva sierra)) Tomo el lienzo nuevamente, la misma reaccin violenta, no s cmo explicar mis sentimientos, pero estaba muy molesto !!!! Comenc a leer reseas, todos elogian y cantan alabanzas, bueno, creo que tal vez sea necesario por 28,000 rublos y no por 23,000 rublos, orden nuevamente en el sitio web de Makita, lo trajeron - OTRA VEZ esta jodida reaccin, bueno, creo que nosotros necesito tomarlo en el trabajo para comprobarlo, pero mi instinto interno dice que no lo tome!! pero doy el dinero y lo recojo y se va el mensajero!! en el trabajo, comenzaron los problemas con las esquinas con la extraccin de polvo, no haba luz de fondo, instalaron 3 puertas y la makita comenz a desmoronarse, las carcassas, las manijas, las luces se volaron, el ngulo se desvi, estaba cansado de ajustar, lav lo limpi, lo devolv a la tienda, no lo aceptaron, dijeron que a travs del taller, en el taller se encogieron de hombros y mostraron 6 piezas ms de tal Makita y dijeron que el contragolpe no es un matrimonio!!no un matrimonio!! sin matrimonio!! as que compr un montn de chatarra por 27000 r

gran modeloGran modelo

buen modelocomprado hace una semana, hice un marco de granero 4x3 en dos das. Es conveniente para cambiar rpidamente de mesa, corta con precisin.

excelente modeloMadera de roble disuelta de 50 mm. Despus de tres kratons, kinzo, kinzo, es solo tierra y cielo. Llevo trabajando en ello durante 5 aos Sin quejas.

gran modeloLlevo ya 4 meses trabajando con l, estoy muy satisfecho, el disco nativo es duradero si no disuelven el laminado... la retroiluminacin ayuda en la oscuridad habitaciones Al principio tena miedo de que no hubiera lser, 2-3 das y te acostumbras... simplemente no es algo necesario... la precisin es lo suyo!

excelente modelo No est claro excepto con la carcasa trasera (metlica): no se fij de ninguna manera fuera de la caja y estaba sobre la mesa inferior (-1 por calidad) lo arregl con un cordero del kit. La mesa superior est muy contenta despus del ajuste. tableros de 5 metros desmantelados. La luz de fondo es ms un truco publicitario. La ausencia de un lser no interfiere de ninguna manera.

un modelo excelenteLo he estado usando peridicamente, desde hace un ao. Con su ayuda, hizo tres estanteras, estanteras y un escritorio. La potencia es ms que suficiente para la disolucin de un tablero de roble de 40 mm. Un muy buen indicador para tal miga.

gran modelo Buen todo terreno, finalmente compr una herramienta precisa, y no ms o menos bast shoes. Anchor, ahora puedes arrojselo a alguien. Disuelve madera de roble de 50 mm sin filtrar. DeWalt DW 710 est descansando, solo cortan fsforos. Por supuesto, no hay lser, un riel de montaje de un solo lado, ni arranque suave, ni tornillo de banco en el kit, pero por 14 mil nadie los tiene.