

Impresora multifuncin Xerox WorkCentre 3345

No lo tome en ningn casoEl dispositivo es chatarra - Xerox ya no es lo mismo. Exactamente un ao despus, el escner dej de funcionar. El carro de escaneo de un escner de superficie plana no se mueve Tal situacin fue con este modelo en conocidos. Tambin a menudo masticaba papel desde el comienzo de la operacin.

modelo terribleTodo cruje, hace clic, el plstico es demasiado delgado, el cartucho de tner roca alegremente a su propietario con tner cuando intenta instalarlo, pero , por desgracia, este es el caso con todos los dispositivos de esta categoria de precios, por lo que no es una desventaja.