

Adaptador Wi-Fi D-Link DWA-131

buen modelo Firewood de la versión externa 5.0 es adecuado para Windows 10. Debe actualizarlo a través del administrador de dispositivos con la ruta a la carpeta de lectura. 1 Funciona probablemente durante 6-7 años. Emparejado con DIR300 Lo compré: instalé todo, desde el disco en el kit y lo olvidé. Sin problemas ni quejas. Es como uno normal con ordenador... Y además descarga películas HD online, juegos online por la pared interior sin problemas. Ni siquiera hay un indicio de algunos problemas con un silbato! Trabajé tanto en Piggy como en 7, ahora llegué a 10. Sin problemas con la instalación y el rendimiento!

modelo terrible Comenzar con la instalación de los controladores. Poner un conductor de baile con una pandereta no es suficiente. Es necesario invitar a los participantes de la "Batalla de los psíquicos" y todas las estaciones. De alguna manera los conductores se levantaron. Las redes disponibles no se ven en absoluto. Durante todo un día de trabajo, no pasó nada. Como resultado, fui y lo devolví (gracias a Dios me quedé con el recibo y el empaque). Agregué 400 rublos y tomé TP-Link TL-WN822N. Cielo y tierra, no puedo tener suficiente. Deseo que el director de D-Link use este milagro. Definitivamente en el firebox.

buen modelo Yo mismo lo probé en Windows XP X64 Funciona en Windows 2000 no, aunque los mismos D-Link dicen que debería funcionar en 8 Enterprise sin problemas en los niveles de mi computadora portátil

modelo terrible No compre si no quiere un cerdo en un empujón.

modelo malo

modelo malo Esta revisión es relevante para la última revisión del adaptador: E1A. Creo que el adaptador no hizo frente a su tarea. Dos cojones, porque creo que debería ponerse 1 cuando estupidamente no enciende.

mal modelo Como alguien se al antes, como era DLINK...., y así quedé. No había bailes con pandereta. En lugar de configurar todo en 15 minutos, "vapor" durante 2 horas: instalé software y controladores desde el disco

no funciona normalmente: escribí en su utilidad la velocidad de 14/1 Mbps (?), El la conexión está allí o no. En general, cualquier basura. Tuve que, siguiendo los consejos de Internet, eliminar todo mi software DLINK nativo (además, solo fue posible la tercera vez, en el desinstalador anterior se colgó a ciegas) y solo recogí los controladores y usé el software normal de Windows. Después de eso empecé a funcionar. Sistema - WindowsXP_SP3.PS: Bueno, el sitio ruso de DLINK es apropiado: en lugar de colocar los controladores "de manera humana" en la sección Soporte / Descargas o en la descripción del dispositivo, los metieron por separado en un basurero en un ftp- shnik. Aunque, por ejemplo, todo está bien en el sitio estadounidense UPD 07.2014: Han pasado 3 años de

funcionamiento - completamente muerto...

buen modelo generalmente buen adaptador

modelo terrible Muy terrible. Cuanto sufrí. Se tarda 40 minutos en desconectar y enfriar con las manos (yo hago esto) y luego volver a insertarlo. Y sí, cambie el firmware y el problema se resolvió en 10 minutos y deja de conectarse a la red. La conexión se restablece al apagar/encender físicamente el dispositivo.

un buen modelo Si no fuera por un hecho (ver más abajo), podría poner 5 estrellas y escribir que no hay defectos. Lo he estado usando por más de un año. Router D-link DIR-400, distancia unos 5 metros, una pared de hormigón. La calidad y la velocidad de la recepción están bastante al nivel. No hubo fallas ni problemas con la configuración. Redes, incluso las ocultas, incluso las ordinarias, todo se conecta sin problemas. Sí, nunca instalé ningún software adicional de los fabricantes de adaptadores (no solo para D-link, sino para todos en general). Solo conductores desnudos y eso es todo. Todas las configuraciones son medios estándar de Windows. Quizás por eso nunca he visto fallas? En cuanto a la calidad de la recepción. Este adaptador fue creado en miniatura. Fue donado incluyendo una antena normal. Debemos entender esto y no esperar a lo sobrenatural. Bueno, una mosca en el ungüento. Después de reemplazar a la madre y cambiar a Win7 de 64 bits (antes de Win7 de 32 bits), apareció una falla de este tipo: enciende la computadora y el adaptador no ve la red (ninguna en absoluto). Hasta que lo apagues físicamente, o apagues/enciendas el dispositivo en el administrador de dispositivos. Incluso reiniciar la computadora no ayuda. Cul fue el motivo no lo sé: el reemplazo de la madre, transición a una plataforma de 64 bits o una avería del propio dispositivo que coincidió con estos hechos. Controladores tanto del sitio largo como de los más recientes del sitio de rtltek: no importa. La falla aparece aproximadamente cada quinta incluso de una computadora. Después de hacer malabares, funciona bien.

buen modelo

modelo normal Recién instalado, por lo que la experiencia aún es muy pequeña, pero en comparación con la escritura acorp, entonces esto uno es simplemente genial! Mantiene la velocidad de 36 a 56 megabits, hasta 10 metros a través de la pared hasta el enrutador. Lo instalé inmediatamente desde mi disco nativo, lo puse en 7-ku, no noté ningún problema técnico. El programa d-link funciona bien. Se calienta un poco, pero aún no ha despegado, por lo que el calentamiento no da ningún problema. Ahora está emparejado con un enrutador D-Link DIR-320. Además se verá qué tipo de animal es este:)

gran modelo Funcionando desde mayo junto con dir-300/nru. Durante todo el período de uso no hubo problemas. El enrutador se encuentra a través de 2 paredes de hormigón. La mayoría de las acusaciones contra el dispositivo en las reseas escritas son infundadas.

Lo he estado usando durante más de un año, tengo dos piezas. Uno se instaló en el reproductor multimedia Seagate FTA +, el otro como repuesto, pero hace unos meses, después de la aparición del soporte de los desarrolladores de software, se instaló en el receptor de satélite Dreambox DM8000HD (en lugar del interno, que funciona solo en estándares b/g). Ambos adaptadores funcionan junto con

el DIR-615 e4. No not ningn problema. Velocidad de hasta 150 Mbps. Veo videos en el reproductor multimedia a travs de wifi (los archivos estn en mi computadora) En general, estoy muy satisfecho!

excelente modeloFunciona muy bien con el reproductor WDTV Live. . Como resultado, obtuve un paquete del enrutador Asus N16 y dos adaptadores D-link DWA 131, lo que me permiti transferir video Full HD de forma inalmblica. para conectarme a WiFi desde una computadora porttil vieja y tuve dos noches de peleas sin saber qu. Ms detalladamente: el punto de acceso Zyxel Keenetic Lite se neg rotundamente a liberar el trfico de este silbato a Internet. Todos los recursos locales estaban visibles, tanto conectados al mismo punto a travs de WiFi como a travs de un cable de cobre. Restablecer a los valores predeterminados, parpadear, jugar con los parmetros del punto de acceso no condujo a nada. Al tercer da fui y me cambi a TP-link. Con l, la red se conect instantneamente

modelo terribleDespus de trabajar durante una semana, dej de ver el enrutador WiFi. La computadora detecta, la luz del adaptador parpadea, y no ve las redes disponibles. Conect otro adaptador: todo se ve con una explosin. Tal vez este sea un caso aislado, pero me encontr con un matrimonio as.