

# Impresora multifuncin Kyocera ECOSYS M2540DN

Es mejor no aceptar este dineroTrabaj durante un ao y comenzaron los problemas: las pginas se atascan en el escner cuando se transmiten desde arriba. El cartucho original mancha constantemente puntos negros. Da errores constantemente al trabajar.

Adecuado solo para uso domstico o para una oficina pequea.El modelo es bastante bueno, pero solo es adecuado para el hogar o la oficina pequea donde la impresin no es voluminosa. Escanea e imprime muy rpido, el alimentador automtico, funcionamiento en red, en general, el MFP vale hasta que llega el momento de reponer los repuestos, y esto es para las primeras 100.000 impresiones, consideramos: 1. MK-1150 = 18 060 rublos. - cada 100 mil impresiones.2. FK-1150\*2 = 23 800 rublos. - cada 40-50 mil impresiones. Explicacin: Las primeras 100 mil impresiones, el dispositivo funciona como debera, pero luego cada 100 mil debe cambiar el bloque MK-1150 anterior. Pero el FK-1150 (horno) debe ser cambiado cada 40- 50 mil aunque el fabricante afirma que debera imprimir 100 mil Pero en la vida real, esto no es as. Ya que hay 12 MFP de este tipo en uso y despus de 2 aos de operacin y mantenimiento, la reparacin est a la par con una nueva MFP o incluso las piezas de repuesto sern ms costosas. No hay quejas sobre el escner: funciona bien. Solo el se us el original.