

# Amoladora AEG HBS 1000 E

Lo compré hoy. Habiendo dado un poco... tísica (entra corriendo). No está mal

es mejor no comprar China dura - muy caliente (intervalo de trabajo 10 minutos trabajo 15 descanso), rodillo impulsor torcido, la cinta se resbala en el rodillo. | modelo terrible No aconsejo a nadie que compre este modelo, ahora tengo una fuerte desconfianza hacia esta marca. El vendedor convencido, dijo que este es casi el mejor fabricante de Europa, estuvo en el seminario y se les explicó todo muy popularmente, yo creí. Tenemos equipos de otros fabricantes, hay algo para comparar.

modelo habitual Si rara vez lo usa en la vida cotidiana, entonces es bueno. La suela se borra rápidamente, y si la pide, espere un par de meses. El rodillo tensor delantero también ya se gastó, y en el servicio no saben dónde conseguirlo.

un buen modelo Eliminar estas desventajas sería genial