

# Aire acondicionado LEBERG Freya LBS/LBU-FRA08

se enfría perfectamente e incluso con calor extremo cuando está a la sombra +35 en la habitación ya está agradablemente fresco 10 minutos después de encender, el nivel de ruido está dentro de las características declaradas, hay un modo nocturno, un temporizador, la calefacción no es mala Brillo normal, unidad interior compacta, pantalla LCD incorporada. unidad interior compacta, pantalla de temperatura integrada en el panel frontal de la unidad interior, no funciona con mucho ruido.

unidad interior compacta, no hay quejas sobre la refrigeración - todo está en orden con la energía - para 24 m<sup>2</sup> . patas arriba. La calidad de construcción es normal: no veo fallas visibles y graves, no funciona en voz alta y no interfiere con el sueño, incluso por la noche, un excelente precio por una buena calidad.

precio, todo va bien con la refrigeración, pero aún se ve en verano, pero parece que hace mucho frío, la calefacción funciona bien, se enciende rápidamente, la temperatura mínima es -7 - verificada en -5 - todo está bien. todas las funciones básicas están ahí, incluso un temporizador de 24 horas. No es ruidoso.

precio, calidad normal, calefacción - todo está bien, refrigeración - también normal, el nivel de ruido es normal, no interfiere mucho, todas las funciones básicas están ahí.