

Sierra Interskol DP-210/1900M 98.1.1.20

Potente, arranque suave, control de velocidad, buena suela, ajustes cómodos

Precio óptimo, suela fiable, cómodo, potente, hay un arranque suave

suela potente, duradera, arranque suave, ergonómico, ajustes sencillos

potencia, corte profundo, arranque suave, suela incluso slida, cómodo, la capacidad de trabajar con un neumático, ajustes fáciles

Económico, fiable, potente, hay un cuchillo acuador

sierra potente, corta tablas de hasta 75 mm, cómodo, cable largo

Económico, potente, cable largo, ergonómica bien pensada

corte profundo, suela de acero, cuchillo de cua potente, ajustes precisos

La sierra tiene suficiente reserva de potencia. Gran profundidad de corte -75mm. Cable de alimentación largo. Agarre cómodo, mangos de goma ubicados "donde sea necesario". Los mangos para cambiar la profundidad de corte y la inclinación de la base son grandes y cómodos, tienen escalas con valores en relieve fácilmente distinguibles, el tope final también tiene una calibración bastante precisa (+ - 1 mm). Sin diseño de contragolpe ni ruidos extraños durante el funcionamiento. Hay una cubierta-sustrato de plástico para la base para trabajar con materiales "delicados". También hay un arranque suave y un sistema de protección contra sobrecargas y atascos del disco (aunque ser difícil "estrangular" dos kilovatios). En pocas palabras, la herramienta es un milagro!

El precio económico, si las manos crecen desde el lugar correcto, vio la norma! Arranque suave, protección contra sobrecarga, capacidad de corte en ngulo de 45.

Aserrar. Alta potencia. Base de aluminio fundido. Arranque suave cuando se enciende, la sierra comienza a retumbar y luego aumenta la velocidad bastante bruscamente). Sin embargo, no hay sacudidas, por lo que lo escribimos como una ventaja. Velocidad del disco 5000 rpm. desde todos los lados (es conveniente hacer cortes) power 1900 a bajo precio, control de velocidad.

Potente, cómodo en las manos.

la sierra es cómoda, potente. Mantiene bien la línea de corte. Serrar 6 m a lo largo del tablero sin problemas. El corte es limpio y parejo.