

# Porttil AcerPH315-53-74G2

ssd productivo y normal de inmediato, que no necesita ser cambiado de inmediato, en general, la computadora porttil es normal, pero describir las fallas a continuacin, no hay tantas ellos, pero an podran corregirse por este dinero

El rendimiento y la refrigeracin es normal (si no hay turbo, es verano y sin soporte)

Bonito teclado, en general, el diseo de la computadora porttil es no del todo inesperado (como es costumbre esculpir en las computadoras porttiles para juegos)