

Hierro Panasonic NI-E510

Si consideramos los números secos, a primera vista puede parecer que la plancha es débil en términos de suministro de vapor. Los competidores tienen números mucho más altos. Pero la cuestión es que incluso con un suministro reducido de vapor, no funciona peor, e incluso mejor que los modelos en números más impresionantes. No es de extrañar, estos son japoneses)) La suela de esta plancha tiene un relieve especial y un conducto para la circulación de vapor. Es precisamente gracias a estas características que resulta que no se necesita mucho vapor para un planchado uniforme y completo. Esto significa que el tanque de agua se puede hacer menos espacioso y la plancha en su conjunto es más liviana! También debemos mencionar la suela de titanio con forma especial, que reduce la formación de arrugas accidentales. Tiene un revestimiento antiadherente especial que, entre otras cosas, mejora el deslizamiento. En general, se plancha fácil y realmente rápido.