

Aspirador Panda X900

La batera muri despus de 7 meses, la cambi despus de un ao y luego se rompi por completo. Las antenas deben cambiarse despus de tres meses.

No las encontr.

insignificante

Conduce de manera catica, a menudo se atasca

no

-

No

-

La batera est dbil. Y en ningn caso dejarlo sobre un parquet o laminado con el recipiente lleno de agua, se formar un charco con todas las consecuencias que ello conlleva)). Sin embargo, esto no es un defecto, sino una caracterstica.

No

Pegado debajo del refrigerador, en una alfombra de pelo largo y otros lugares. Pobre succin de residuos.

No

Ni siquiera puedo nombrar las deficiencias

No

-

Ni siquiera s, me gusta mi compra