

Mezclador Grohe Grohtherm 1000 34155003

cambio de grifo a ducha. diferencia de temperatura a diferentes presiones de agua.

No se encontraron fallas en el termostato mismo. Pero cuando me lo quit durante la reparacin, un problema inesperado result ser la compra de una almohadilla de cartn desechable original con un filtro de malla, incluso en el centro de servicio oficial no estaba disponible. Pero esto no es un inconveniente del termostato, solo debe tenerlo en cuenta al quitarlo.

Los botones ecolgicos son superfluos :)

Si encuentra fallas, entonces s, el botn limitador en el alma es superfluo.

no

Lgica antinatural de los controles de las manijas, "modo ecolgico" completamente innecesario