

Amoladora Makita GA5030

Lo nico es un cable de alimentacin corto!

Funcion durante 3 das, luego no encendi

S, cules son las deficiencias, los japoneses hacen cosas))

Todava no lo he encontrado

Poca potencia.

Todava no lo he probado, pero espero lo mejor.

Cable corto, la carcasa cambia de posicin solo con un destornillador, el principal inconveniente es un botn muy apretado, los lubricantes ayudan , pero no por mucho tiempo.

Hay averas.

Botn de encendido dbil. Ajustar la velocidad no estara de ms.

no eterno :) (sarcasmo)

no es un modelo de alta calidad

Botn de encendido/apagado muy endeble y delicado

- la caja de cambios se calienta - abrazaderas la tuerca de fijacin del disco despues del trabajo que no se puede desatornillar - botn de bloqueo dbil, girado al intentar desatornillar la tuerca

No lo encontr

Cable de mala calidad, se vuelve "de madera" con el tiempo, la carcasa se fija en dos posiciones, de lo contrario no lo pongas. Tapn dbil.

no hay proteccin contra el polvo