

Neumticos Cooper Discoverer H/T 235/75 R15 105S

No.

No recuerdo

muy pesado, mal equilibrado, comportamiento en carretera, aumento del consumo

Bueno, claro, es mejor no meterse en la suciedad intransitable - el ndice H/T, por as decirlo, habla solo de grava asfltica. para que no haya problemas en los caminos rurales

Est terminantemente prohibido subirse a la suciedad grave. Se desgasta rpidamente. En Pajera fue demolido durante 55-60 mil km. Aunque al principio, mirando la altura de la banda de rodadura, esperaba andar en algo en la regin de 70-80 mil km.

Despus de la compra, result que los neumticos no se colocan en su lugar normal, se pegan a la tazas de amortiguador. Aunque la medida de las llantas es nativa tanto segn el libro como segn la placa en el pilar de la puerta. Modelo de coche Mitsubishi rvr X2. Experimentado explic que el ndice H / T significa tamao completo! No devolv las cmaras, ya que las montadas en discos ya se consideran boo. Solo puse 2 llantas en la parte trasera. los otros 3 estn esperando en las alas (

caro.