

Extractor de leche Medela Harmony

El mayor inconveniente es la almohadilla. Se filtra cuando el extractor de leche está en posición horizontal, lamentablemente es un defecto.

Velocidad de extracción lenta: se recogen 100 ml en unos 20 minutos.

1. Precio. 1600 rublos es muy caro para un extractor de leche de plástico. No encuentro nada sobresaliente en el diseño que igualara ese precio. 2. Bibern sin chupete. El superchupete Medela se compra por separado por 1000 rublos. El terror es simple. Hay una tapa de plástico para la botella. 3. Mango endeble. Se puede romper. Está lo suficientemente lejos de la botella. Las manos se cansan, ya que hay que sujetar el extractor de leche y presionar el asa. 4. Si, Dios no lo quiera, tiene lactostasis, entonces este extractor de leche no extraerá leche hasta la última gota de las partes inflamadas del seno. Te guste o no, tendrás que apretar las manos. La leyenda de girar la manija 90 grados, en la que este extractor de leche supuestamente saca todo, no funciona. 5. Embudo con orificio de 24 mm (talla M). El fabricante advierte que la areola del pezón no debe caer en la parte estrecha del embudo, y el pezón debe encajar completamente en él. Es decir, hay que buscar la media urea. El extractor de leche funcionará con un tamaño de embudo adecuado

no es posible comprar inmediatamente el tamaño de embudo adecuado en el kit

1. Precio. 1600 rublos es muy caro para un extractor de leche de plástico. No encuentro nada sobresaliente en el diseño que igualara ese precio. 2. Bibern sin chupete. El superchupete Medela se compra por separado por 1000 rublos. El terror es simple. Hay una tapa de plástico para la botella. 3. Mango endeble. Se puede romper. Está lo suficientemente lejos de la botella. Las manos se cansan porque tienes que sujetar el extractor de leche y presionar el asa. 4. Si, Dios no lo quiera, tiene lactostasis, entonces este extractor de leche no extraerá leche hasta la última gota de las partes inflamadas del seno. Te guste o no, tendrás que apretar las manos. La leyenda de girar la manija 90 grados, en la que este extractor de leche supuestamente saca todo, no funciona. 5. Embudo con orificio de 24 mm (talla M). El fabricante advierte que la areola del pezón no debe caer en la parte estrecha del embudo, y el pezón debe encajar completamente en él. Es decir, hay que buscar la media urea. El extractor de leche funcionará con el tamaño de embudo adecuado. Pero por 1600 rublos, el fabricante no quiere poner otros embudos en una caja, ofrece comprarlos por separado (desde 500 rublos). El tamaño de embudo estándar M está diseñado para tamaños de pecho 3-3+. Para un deuce, es probable que el embudo M sea demasiado grande. 6. Para la esterilización, debes desconectar el mango. No se puede hervir. El resto de las partes parece que se prestan a la ebullición, pero en las instrucciones no encuentro información sobre la amistad del extractor de leche con 100 grados.