

Sacaleches Philips Avent SCF332/01

La botella y la rosca de la boquilla son horribles! la botella no se puede atornillar firmemente a la boquilla! Tengo que asegurarlo con cinta adhesiva para evitar que se desenrosque! si la botella se voltea con una boquilla atornillada (y esto es fcil), todo se derramar! Inmediatamente llamamos a la lnea directa de Philips

la recomendacin fue... esterilizar el kit. Tonteras, como si no lo esterilizamos todos los das. nada de esto, por supuesto, ha cambiado (y no podra). Trat de comprar otras botellas de Avent para reemplazarlas, solo dinero por el desage: no encajaban en la boquilla a lo largo de la rosca! tetinas, lo cual es notable, caben en todos los biberones, pero! con un montn de diferentes adaptadores :(((

No encontrado

Lleva mucho tiempo bombear y no hasta el final. El proceso dura aproximadamente una hora. La mam y el beb no tienen paciencia. El bombear con las manos es mucho ms conveniente y ms rpido.