

Hervidor VES 2006-R

verti toda el agua en tazas y se cort y se incendi, apenas lo apag, est bien, inmediatamente notaron si la proteccion se haba ido a alguna parte, pero solo estuvo 4 meses en funcionamiento

no