

Mochila Osprey Momentum 32

- Bolsillos laterales no muy convenientes: es inconveniente abrocharse las cremalleras mientras (y no solo) lleva una mochila en la espalda. Las correas laterales inferiores interfieren (lo que reduce el volumen de la mochila). Además, la principal desventaja del corte de la mochila es que los bolsillos laterales ocultan el volumen interno del compartimento principal, cuando se llenan, se "hinchon" dentro de la mochila y no hacia afuera, considere este hecho incómodo. 10 meses de uso, me acostumbré y no me doy cuenta (llevo una pequeña llave en el bolsillo). La protección contra la humedad de la cremallera del compartimento del porttil estaba ligeramente astillada (se volvió marrón y astillada), la funcionalidad no se vio afectada de ninguna manera.

correas incómodas, pequeño bolsillo para llaves