

Exprimidor Tefal Elea Duo 2 ZN 355

Agregue el llamado relleno, para el color, un poco, mezclándolo todo, y puede ser un polvo seco, por ejemplo, pintura ocre, polvo de aluminio o bronce, etc. el alambre doblado, introdúzcalo en el agujero con resina, coloque la batista sobre el alambre y llénelo con epoxi. .Por qu el fabricante no los fortalece, no est claro, ese es su cuello de botella...

no

despus de usarlo en modo sin carga durante ms de un ao - el motor se quem | mermelada, granola y galletas). A las zanahorias les gust cmo se presiona: la torta est seca y uniforme. los pies de goma se cayeron. Le aqu que las "asas" an pueden caerse, ser una pena. el cable est mal enroscado en los pasadores en la parte inferior, se cae.

un pequeo tanque para pastel, extraccin de jugo desigual

Pestillos de plstico dbiles. Un motor elctrico cuya calidad no permite utilizar el producto por un periodo superior a su garanta (1 ao).

- Calidad desagradable de la extraccin de ctricos- Precio incompatible con la funcionalidad

1. No se pueden exprimir ms de tres vasos de jugo a la vez, es necesario abrir y tirar el pastel2. El antiespumante no funciona bien, aunque se declara, pero el jugo se sigue obteniendo con espuma3. Tamao bastante grande

no encontrado todava, uso durante una semana

lo he estado usando durante ms de dos aos, no he encontrado ningn defecto.

La fragilidad del plstico Al trabajar con este dispositivo, hay que tener cuidado. No hay presin extra y an ms presin

Un inconveniente muy grande son los pestillos laterales.Despus de un mes de uso, se rompieron, bueno, muy tierno. Mis padres tenan el mismo exprimidor y el mismo problema. Comprar nuevos pestillos no es tan fcil, pero mi exprimidor estuvo 3 meses en servicio y los pestillos volaron de nuevo un mes despus. En resumen, no es lo suficientemente agradable. .

La boquilla para ctricos no se puede utilizar. Intentaron exprimir una naranja, pero abandonaron este desastroso negocio. Como resultado, la pulpa sin exprimir permanece en el interior. S, el proceso es largo. la naranja sigue resbalndose de mis manos :) De nuevo, tengo miedo de lastimarme las manos.

No revelado.

Todava hay cien vatios en el motor...Los soportes de la tapa estn hecho de plstico asqueroso.

La abrazadera est rota por el cuarto mes de uso diario (todas las maanas). Pero mi culpa, porque hizo un esfuerzo por cerrar. Antes me descuid un par de veces que sent que la tapa cierra con dificultad y en vez de arreglarla apret el clip, por lo que a la siguiente presin se rompi.

todo lo que est escrito sobre averas es verdad- las orejas estn rotas fuera de servicio