

# Destornillador Bosch GSB 180-LI Professional 0601

desactualizados hay 18-50 mejores en todo y el precio es casi el mismo

No

nada

El punto débil de este modelo sigue siendo las baterías. Debido a la perforación prolongada, se quedan sin vapor con bastante rapidez y, en el frío, mueren en solo un par de minutos. En el surtido de Bosch hay baterías de mayor capacidad de este formato, pero el precio para ellas no es del todo feliz ((También criticar la maleta con olor a plástico, que no se nota antes para Bosch. Oh, esto es un total reduccion de precio ((