

Neumáticos Linglong Green-Max HP010 195/55 R15 85V

A veces juega en un bache y, de alguna manera, de manera impredecible.

Desgastado en solo una temporada en un 90%

Se comporta de manera impredecible en una carretera mojada.

Ruidoso, suficiente para un viaje de jubilado durante muchos años. radio.

El ruido es ligeramente por encima de la media.

Muy ruidoso

Un poco fuerte

se rompe rápidamente en el derrape, a veces hacia los lados en las curvas, deslizamiento inesperado

de las 4 ruedas, 3 no son redondas.

Si bien el roll-on es demasiado pequeño para identificar deficiencias ..

ruido, no aguanta la carretera

ruidoso a altas velocidades

ruidoso

Un inconveniente continuo. Ver comentario.

Raro, caro, rígido en mi talla (185/55R15), hecho en China, marca poco conocida.