

Batidora Bosch Styline MFQ4070

Solo hay un inconveniente: falló por completo después de 1 año y 2 meses. Aproximadamente un año después, apareció un ligero olor a caucho quemado durante la operación. Al mismo tiempo, nada ha cambiado en el trabajo de la licuadora. Dos meses después, cuando la licuadora estaba funcionando, el botón para cambiar al modo licuadora se bloqueó, la batidora se detuvo y dejó de funcionar. Lo llevé a un centro de servicio, donde el inspector me dijo que la reparación costaría alrededor de 800-1200 rublos, una garantía de dos meses y que, por lo general, estos mezcladores se les entregan exactamente antes del final del período de garantía de un año, y simplemente los cambian por unos nuevos. Conclusión: compramos, lo usamos lo máximo posible para que se rompa antes de que expire el año, lo cambiamos por uno nuevo en garantía.

Se rompió a los dos años! Usado poco! Motor quemado! Comprado por 2990, fue Bosch, sabiendo por experiencia pasada que sus productos sirven durante muchos años sin problemas. Ahora bien, este no es el caso y no vale la pena, porque la batidora por 500 rublos también amasa, pero dura más! Incluso si se descompone rápidamente, resulta que las cosas baratas son más rentables. Ahora lo estoy mirando en precios generales hasta 7400! Comprar las batidoras más baratas e ignorar la marca!

No

Un poco, pero se calienta con el uso prolongado

Montaje curvo. Grietas en el plástico.

No se nota.

* bastante débil* bate durante mucho tiempo, la mano se cansa de sostener* el precio-calidad es desproporcionado, el costo real es 2-3 mil* las sopas de puré son malas, muchos grumos (

no encontrado

El precio no se corresponde con la calidad

Boquilla de licuadora muy incómoda, los soportes de esta boquilla se rompieron casi de inmediato, ahora se cae fuera de las ranuras Aunque la batidora es silenciosa, late excelentemente, pero los batidores claramente no están equilibrados, la batidora vibra en las manos. Muy mala calidad de construcción.

No

No.

No encontrado

No es posible ajustar la velocidad de la licuadora y el molinillo. La velocidad/potencia de la batidora no es suficiente para batir la mayonesa. El conector para conectar la batidora y el molinillo est cerrado con una funda frgil.

todava no detectado

- cuando se usa el accesorio batidor, deja de estar silencioso...