

condicionado Cooper&Hunter Air-Master Plus CH-SO

una impresin desagradable de la calidad de construccin, un aumento del nivel de ruido en casi todos los modos, 6 meses despus de la instalacin, se filtr todo el fren, como dijeron los instaladores, microfisuras en los tubos, lo reemplazaron, hasta ahora todo est bien, se enfr bueno, pero con el calor ms fuerte se las arregla con dificultad: a la temperatura deseada sale en 30-40 minutos.

No me gust la calidad de construccin, es bastante ruidoso, bsicamente, despus de 7 meses desde el momento de la instalacin hubo una fuga de fren: reemplazaron los tubos dentro del condominio y hasta ahora todo est bien. su precio, el aumento del nivel de ruido.

psima calidad de construccin, la unidad interior funciona muy fuerte, los ajustes a menudo no se guardan, en realidad no hay calefaccin.