

Mezclador Scarlett SC-4146

Cuando se enciende, el liquido empuja la tapa hacia afuera

Hay una funcin de picar hielo, pero si ni siquiera puede moler carne de pollo picada, entonces ni siquiera intent picar el hielo.

simple

la calidad es terrible, hay un olor cuando se trabaja, s y adems, en el segundo encendido, sali humo, es decir, se quem, es hora de tirarlo

apesto a aislamiento quemado. Muele mal, quedan grandes trozos de fruta. Fluye por la parte inferior y salpica por la parte superior

Fuerte olor durante el funcionamiento, salpicando el contenido a travs de los sellos de la tapa, la potencia en "2" es dbil, debido a esto, el motor aparentemente se est sobrecalentando - una consecuencia - el olor

Nada realmente muele, quedan piezas grandes. La suciedad se acumula entre el cristal y el fondo, es imposible de limpiar. Como resultado, despues de dos usos, huele tan mal que ya no querrs cocinar nada en l.