

Humidificador Winia AWI-40

sin contras

no visto

Nop.

Mi fregadero alla. Este aullido es emitido por el ventilador, probablemente debido a un mal balanceo, luego el aullido disminuye, luego se intensifica nuevamente, y as sucesivamente a cualquier velocidad de rotacin. Tal vez este sonido encaje en los decibeles de ruido declarados, pero me irrita mucho.

No lo encontr

No

El rea de humidificacin de 40 metros es demasiado alta.

No, la eleccin es buena.

En mi opinin, ruidoso, incluso en modo nocturno, silba y, a mxima potencia, vibra un poco. Puedo compararlo con Volgogradsky Prospekt con la ventana entreabierta - el ruido del fregadero es ms fuerte :)

Para una simplicidad constructiva tan grande, el precio es un poco alto, pero en comparacin con otro de nombre similar, ya no parece tan alto. El eje con discos solo roza en las ranuras de plstico de la canaleta, sin lubricacin ni cojinetes. Punto potencialmente dbil por desgaste. Por si acaso, lubricar con grasa para plstico.