

# a de vdeo Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Gaming OC

No pude usar una computadora durante 6 meses porque pondrn mejores luces en la tarjeta de video que agregar lo que realmente se necesita.

Falta de una placa posterior, enfriamiento ruidoso y aullador, base de componentes deficiente, software estndar repugnante (Aorus Engine) , almohadillas trmicas con fugas (a una temperatura de 75 a 85 grados).

nada todava

no encontrado